




D **KOFFERWAAGE** Gebrauchsanleitung
 GB **LUGGAGE SCALE** Instructions for use
 F **PÈSE-BAGAGE** Instructions d'utilisation
 E **BÁSCULA PARA EQUIPAJE** Instrucciones de uso
 I **BILANCIA PESABAGAGLI** Istruzioni per l'uso
 GR **ZΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ** Οδηγίες χρήσης
 RUS **БАГАЖНЫЕ ВЕСЫ** Инструкция по применению
 PL **WAGA BAGAŻOWA** Instrukcja obsługi
 NL **KOFFERWEEGSCHAAL** Gebruikershandleiding



1. Inbetriebnahme


GB Commissioning
 F Mise en service
 E Puesta en marcha




- **Messa in funzione**
GR Εναρξη λειτουργίας
RUS Ввод в эксплуатацию
- **Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.**
GR Insert batteries or remove insulating strip.
F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.
E Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.
I Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.

- **Einheit einstellen:**
GR Waage ausschalten, 3 Sekunden **⊕** drücken, LCD zeigt **0.00 kg**. Mit **⊖** die gewünschte Einheit auswählen, 3 Sekunden warten.
F Adjusting the unit:
E Switch off the scale, press **⊕** for 3 seconds, **0.00 kg** appears on the LCD. Select the desired unit using **⊖** and wait 3 seconds.
I Réglage de l'unité:
GR Éteignez la pèse-bagage, appuyez 3 secondes sur **⊕**, l'écran LCD indique **0.00 kg**. Choisissez l'unité souhaitée avec **⊖**, attendez 3 secondes.
F Ajustar la unidad:
E Desconecte la báscula, pulse **⊕** durante tres segundos, en la pantalla LCD se muestra **0.00 kg**. Seleccione la unidad deseada con **⊖** y espere tres segundos.
I Impostazione dell'unità:
GR Spegnere la bilancia, attendere 3 secondi. Premere **⊕**. Sul display compare **0.00 kg**. Selezionare con **⊖** l'unità desiderata e attendere 3 secondi.

- 2. Wiegen**
- GB Weighing
 F Pesée
 E Pesado




- **Traťtejte τον ιμάντα της ζυγαριάς αποκευών μέσω της χειρολαβής της αποκευής σας.**
GR Στερέωστε το γάντζο.
F Passer la sangle du pèse-bagage dans la poignée du bagage à peser.
E Pase la correa de la báscula para equipaje por el asa de su maleta.
I Passare il cinturino della bilancia pesabagagli attraverso il manico del bagaglio.
GR Assicurare il gancio.



- **Drücken Sie auf **⊕**. **0.00 kg** erscheint. Stellen Sie sicher, dass die Waage nicht belastet ist. (Wenn im Display nicht **0.00 kg** angezeigt wird, drücken Sie erneut auf **⊕** um die Waage auf Null zurück zu setzen.)**

- **Press **⊕**. **0.00 kg** appears. Make sure that the scale is not under load. (If **0.00 kg** is not shown on the display, press **⊕** again to reset the scale to zero.)**
- **Appuyez sur **⊕**. **0.00kg** apparaît à l'écran. Veillez à ce que rien n'encombre le pèse-bagage. (Si ce n'est pas le cas, appuyez de nouveau sur **⊕** pour remettre le pèse-bagage à zéro.)**
- **Pulse **⊕**. La indicación **0.00 kg**.**
E Asegúrese de que no haya peso sobre la báscula. (Cuando la indicación **0.00 kg** se muestre en la pantalla, pulse **⊕** de nuevo para restablecer la báscula a cero.)
- **Premere il pulsante **⊕**, il valore **0.00 kg**.**
E Assicurarsi che non siano posti carichi sulla bilancia. (Se sul display non compare **0.00 kg**, premere nuovamente **⊕** per azzerare la bilancia.)




- **Heben Sie die Waage mit dem Gepäckstück horizontal nach oben. Das Gewicht wird auf dem LCD angezeigt. Ist das Gewicht stabil, blinkt die Anzeige 2-mal und wird fixiert.**

- **With the strap attached to the luggage, hold the scale horizontally and lift upwards. The weight is displayed on the LCD. If the weight is stable, the display flashes 2 times and is set.**

- **Soulevez la poignée avec le bagage accroché à l'horizontal. Le poids s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque le bagage atteint une position stable, l'affichage se met à clignoter 2 fois puis reste fixe.**


- **Levante la báscula con la maleta en horizontal. El peso se muestra en la pantalla LCD. Si el peso es estable, la indicación parpadea dos veces y se queda fija.**

- **Sollevare la bilancia con il bagaglio mantenendola in posizione orizzontale. Il peso viene visualizzato sullo schermo LCD. Se il peso è stabile, il valore lampeggia 2 volte e quindi rimane fisso.**



- **Das Gewicht wird für weitere 2 Minuten angezeigt, dann schaltet die Waage automatisch ab.**

- **The weight is displayed for a further 2 minutes, after which the scale switches off automatically.**
- **Le poids s'affiche encore pendant 2 minutes, puis le pèse-bagage s'éteint automatiquement.**
- **El peso se muestra durante dos minutos y después la báscula se apaga de forma automática.**
- **Il peso viene visualizzato per altri 2 minuti, quindi la bilancia si spegne automaticamente.**



- **Waage ausschalten.**
- **Turn off scale.**
- **Éteindre la balance.**
- **Desconectar la báscula.**
- **Spegnere la bilancia.**

3. Fehlermeldungen

GB Error messages
 F Messages d'erreur
 E Avisos de errores



- **Messaggi di errore**
- **GR** Μηνύματα σφαλμάτων
- **RUS** Сообщения об ошибках



- **Batterie leer.**
- **GR** Εμπόδιο στην αποκευή.
- **F** Empty battery.
- **E** Pilas agotadas.
- **NL** Batterij leeg.



- **Maximale Tragkraft (50 kg; 110 lb) überschritten.**
- **GR** Πρεβαγόντων μέγιστης διάταξης (50 kg; 110 lb).
- **F** Maximum weighing (50 kg; 110 lb) capacity exceeded.
- **E** Poids maximal (50 kg; 110 lb) dépassé.
- **GR** Πρεβαγόντων μέγιστης διάταξης (50 kg; 110 lb) superada.
- **GR** Capacidad de carga máxima (50 kg; 110 lb) superada.
- **GR** Superamento della portata massima (50 kg; 110 lb).

- **Kalibrierung: Bitte schalten Sie die Waage aus und wieder an.**
- **GR** Απενεργοποιήστε την πάλι.
- **F** Calibration: please switch the scale off and on again.
- **E** Calibration : Éteignez le pèse-bagage et rallumez-le.
- **GR** Calibración: apague la báscula y vuelva a encenderla.
- **GR** Calibratura: spegnere la bilancia e ricaccenderla.

- **Πίεστε το **⊕** και εμφανίζεται η ένδειξη **0.00 kg**. Βεβαιωθείτε ότι η ζυγαριά δεν φέρει φορτίο. (Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη **0.00 kg** στην οθόνη, πάτε πάλι το **⊕** για να μηδενίσετε τη ζυγαριά.)**

- **Нажмите на **⊕**, после чего на дисплее появится показатель веса **0.00 kg**. Убедитесь, что весы не перегружены. (Если этого не произойдет, нажмите снова на **⊕**, чтобы переставить весы на ноль.)**

- **Nacijsnij przycisk **⊕**, wyświetlony symbol **0.00 kg**. Należy się upewnić, że nie nie obciąża wagę. (Jeśli na wyświetlaczu nie pojawi się symbol **0.00 kg**, naciśnij ponownie przycisk **⊕**, aby wyzerować wagę.)**

- **Druk op **⊕**, **0.00 kg** wordt weergegeven. Zorg dat de weegschaal niet wordt belast. (Wanneer **0.00 kg** niet in het display wordt weergegeven, drukt u op **⊕** om de weegschaal terug te zetten naar nul.)**

- **Σηκώστε τη ζυγαριά με την αποσκευή ορίζοντια προς τα πάνω. Το βάρος εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Αν το βάρος είναι σταθερό, η ένδειξη αναβοσθήνει 2 φορές και σταθεροποιείται.**

- **Поднимите весы с багажом горизонтально вверх. Вес отображается на ЖК-дисплее. Если вес стабилен, индикатор мигает 2 раза и фиксирует вес.**

- **Podnieś wagę z bagażem równo do góry. Masa zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD. Jeśli masa jest stała, wyświetlacz zamiga 2 razy, a następnie przestanie migania.**

- **Til de weegschaal met het stuk bagage horizontaal op. Het gewicht wordt op het LCD-scherm weergegeven. Als het gewicht stabiel is, knippert de weergave 2 keer en blijft deze vervolgens staan.**

- **Το βάρος εμφανίζεται για 2 ακόμη λεπτά, μετά η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα.**

- **Вес отображается на дисплее в течение 2 минут, после чего весы автоматически выключаются.**

- **Pomiar będzie wyświetlany przez kolejne 2 minuty, a następnie wyłączenie włączy się automatycznie.**

- **Het gewicht wordt 2 minuten weergegeven, vervolgens schakelt de weegschaal automatisch uit.**

- **Θέστε τη ζυγαριά εκτός λειτουργίας.**
- **Выключите весы.**
- **Wylaczyc wagę.**
- **Weegschaal uitschakelen.**

- **Komunikaty błędów**

- **Foutmeldingen**

- **GR** Η αποκευή είναι άδεια.
- **F** Βαταρείκα ορίζοντα.
- **E** Zuzyta bateria.
- **NL** Batterij leeg.

- **Υπέρβαση ανύπτου ορίου αντοχής (50 kg; 110 lb).**
- **GR** Πρεβαγόντων μέγιστης διάταξης (50 kg; 110 lb).
- **F** Maximum weighing (50 kg; 110 lb) capacity exceeded.
- **E** Poids maximal (50 kg; 110 lb) dépassé.
- **GR** Capacidad de carga máxima (50 kg; 110 lb) superada.
- **GR** Superamento della portata massima (50 kg; 110 lb).

- **Βαθμονόμηση: Απενεργοποιήστε τη ζυγαριά και ενεργοποιήστε την πάλι.**
- **GR** Καλibrówka: Ποχαλύστα, έκλεψτε την ζυγαριά και ενεργοποιήστε την πάλι.
- **F** Calibration: please switch the scale off and on again.
- **E** Calibration : Éteignez le pèse-bagage et rallumez-le.
- **GR** Calibración: apague la báscula y vuelva a encenderla.
- **GR** Calibratura: spegnere la bilancia e ricaccenderla.

Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 50 kg (110 lb), Einteilung 50 g (0,1 lb).
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z. B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder Händlern durchgeführt werden.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektrotron Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßem Bedienung beruhen,
- für Verschleissteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Hans Dinslage GmbH, Riedlinger Straße 28, 88524 Uttenweiler, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unseren eigenen oder bei uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.



Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.



Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers.

Remarque: Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.



Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.



Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.

Nota: Los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.



Sír vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.



Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico. Nota: Sulle batterie contenenti sostante nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.



Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.



Σημαντικές υποδείξεις

- Η μέγ. αντοχή είναι 50 kg (110 lb), Διαίρεση 50 g (0,1 lb).
- Τη ζυγαριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλοριφέρ).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίσετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγη απορρυπαντικό πιάτων. Μη βιθίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ακριβεία της ζυγαριάς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. κινητά τηλέφωνα).
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Οι επισκευές επιπρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Οι πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες και συσσωρεύτες πρέπει να αποσύρονται μέσω των ειδικά σημασμένων δοχείων συλλογής, των κέντρων συλλογής ειδικών απορριμμάτων ή μέσω του καταστήματος, από το οποίο αγοράσατε τη ζυγαριά. Υπόδειξη: Το σύμβολο αυτό υπάρχει επίσης σε μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = η μπαταρία περιέχει καδμίο, Hg = η μπαταρία περιέχει υδρόγερυρο.



Παρακαλείσθε να εκτελείτε την απορριμματική διαχείριση της ουσευής σύμφωνα με τη διάταξη για παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την απορριμματική διαχείριση παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.



Important instructions

- Max. capacity 50 kg (110 lb), Graduation 50 g (0,1 lb).
- Protect your personal scale from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- The scale is not intended to be used for commercial purposes.
- Repairs may only be performed by Customer Service or by accredited retailers.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.




Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EG – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.



Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 50 кг (110 lb), Цена деления 50 г (0,1 lb).
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окуныте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.



Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону. Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.



Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца с момента продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
 - на быстроизнашающиеся части (батарейки)
 - на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
 - на случаи собственной вины покупателя.
- Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет. Фирма изготовителя: Бойрер Гмбх, Соффлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия для фирмы Ханс Динслаге ЛТД 88524 Утенвайлер, Германия 109451 г. Москва, ул. Переярова, 62, корп.2 Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 50 kg (110 lb), Graduation 50 g (0,1 lb).
- N'exposez pas le pèse-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).
- Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale.
- Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente ou par des revendeurs agréés.

Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers.

Remarque: Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.



Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.



Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.

Nota: Los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.



Sír vase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.



Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico. Nota: Sulle batterie contenenti sostante nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene rame.



Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.




Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg (110 lb), Dokładność 50 g (0,1 lb).
- Waga należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery).
- Czyszczenie: Waga można czyścić zwiędzoną ściereczką, na której w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta lub autoryzowanych sprzedawców.



Zużyte baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usunąć oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym. Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.



Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiedzialnych za utylizację.



Indicaciones importantes



- La capacidad de carga es de máx. 50 kg (110 lb), Precisión 50 g (








P BALANÇA PARA MALAS DE VIAGEM Instruções de utilização
 TR VALIZ TARTISI Kullanım kılavuzu
 DK KUFFERTVÆGT Brugsanvisning
 S BAGAGEVÅG Bruksanvisning
 FIN MATKALAUKKUVAAKA Käyttöohje
 CZ VÁHA NA CESTOVNÍ ZAVAZADLA Návod k použití
 SLO TEHTNICA ZA PRTLJAGO Navodila za uporabo
 H BŐRÖNDMÉRLEG Használati útmutató






P Colocação em funcionamento
 DK Idrifttagning
 S Idrifttagning
 FIN Käyttöönotto
 TR İlk çalıştırma




- Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.
 ■ Pili takin veya izole koruma bandını çıkartın.
 ■ Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrimmel.
 ■ Lågg in batteriet eller ta bort skyddsremssorna.
 ■ Aseta paristo paikalleen ja poista eristysuojanauha.
- Definir a unidade de medida:
 Desligar a balança, premir durante 3 s, o LCD exibe 0.00 kg.
 Usar para escolher a unidade pretendida, esperar 3 s.
 ■ Birimi ayarlama:
 Teraziyi kapatın, 3 saniye boyunca tuşuna basın, LCD 0.00 kg yazısını gösterir tuşu ile istenen birimi seçin ve 3 saniye bekleyin.
 ■ Indstilling af enhed:
 Sluk for vægten, tryk i 3 sek., LCD viser 0.00 kg.. Vælg den ønskede enhed med , vent i 3 sek.
 ■ Ställ in enheten:
 Stäng av vägen och håll intryckt i tre sekunder. 0.00 kg visas på displayen. Välj önskad enhet med hjälppaneln och vända i tre sekunder.
 ■ Aseta yksikkö:
 Sammuta vaaka ja paina kolmen sekunnin ajan. LCD-näytöllä ilmestyy 0.00 kg.. Valitse ; Ilä haluttu yksikkö ja odota 3 sekuntia.
- Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.
 ■ Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.
 ■ Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.
- Nastavení jednotky:
 Vypněte váhu, stiskněte na 3 vteřiny , LCD ukazuje 0.00 kg Pomocí zvolte požadovanou jednotku, vyčkejte 3 vteřiny.
 ■ Nastavite enoto:
 Izklopite tehnico, 3 sek. držite , LCD-zaslon prikaže 0.00 kg.
 Z gumbom izberete želeno enoto, počakajte 3 sek.
 ■ Az egység beállítása:
 Kapcsolja ki a mérleget, és nyomja meg 3 másodpercre a(z) gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik a 0.00 kg..
 A(z) gombbal válassza ki az egységet, és várjon 3 másodpercig.



- Pesar
 ■ Tartma
 ■ Vejning
- Vägning
 ■ Punnitus
 ■ Vážení
- Tehtanje
 ■ Mérés
- Povlecite pas tehtnice za prtljago skozi ročaj prtljage.
 ■ Priridite kaveljček.
 ■ Húzza át a bőröndmérleg szíját a csomag fogantyúján.
 ■ Rögzítse a kampót.
- Passe o cinto da balança para malas de viagem pela pega da sua mala.
 ■ Fixe o gancho.
- Tartın kayışını tutacak cismin sapının içinden geçirin.
 ■ Kancayı sabitleyin.
- Træk kuffertvægten sele gennem håndtaget fra bagagetykket.
 ■ Fastgør krogen.
- Dra vägens rem genom handtaget på bagaget.
 ■ Sätt fast kroken.
- Vedä matkalaukkuvaa'an hihna matkalaukun kahvan läpi.
 ■ Kiinnitä salpa.
- Táhněte páns kufříkové váhy držadlem Vašeho zavazadla.
 ■ Upevněte hák.
- Paina -näytölle ilmestyy 0.00 kg.
 ■ Varmista, ettei vaa'alla ole painoaa.
 ■ (Mikäli 0.00 kg ei ilmesty näytölle, paina uudestaan -näytölle, paina uudestaan -näytölle.)
- Stiskněte objeví se 0.00 kg. Zajistěte, aby váha nebyla přetížena. (Nezobrazí-li se na displeji 0.00 kg, stiskněte znova a vráťte váhu zpět na nulu.)
- Pritisnite prikaže se 0.00 kg. Prepričajte se, da na tehtnici ni predmetov. (Če se na zaslonu ne prikaže 0.00 kg, ponovno pritisnite , da tehtnico ponastavite na níz.)
- Nyomja meg az gombot. megjelenik a 0.00 kg. Győződjön meg arról, hogy nincs terhelve a mérleg. (Ha nem a 0.00 kg jelenne meg a kijelzőn, akkor nyomja meg ismét a(z) gombot, hogy nullázódjon a mérleg.)



- Uvedení do provozu
 ■ Prvi vklop
 ■ Üzembevétele
- Levante a balança com a mala mantendo-a na horizontal. O peso é exibido no LCD. Se o peso for estável, a indicação pisca 3 vezes e depois é fixado.
- Tariyi yatay konumdaki cisimle birlikte yukarı kaldırın. Ağırlık bilgisi LCD ekranında görüntülenir. Ağırlık dengeye ulaşınca görüntülenen bilgi 3 kez yanıp sönüklenen sonra sabitlenir.
- Loft vægten med bagagen horisontalt op. Vægten bliver vist på LCD'en. Hvis vægten er stabil, blinker visningen 3 gange og bliver stående.
- Lyft vägen med bagaget rakt upp. Vikten visas på LCD-displayen. Om vikten är stabil blinkar den tre gånger och fixeras sedan.
- Dvignite tehnico s prtljago vodoravno navzgor. Teža se prikaže na LCD-zaslonu. Ko se teža umiri, prikaz trikrat utrija in prikaže se izmerjena teža.
- Emelje fel vízszintesen a mérleget a csomaggal együtt. Az LCD kijelzőn megjelenik a súly. Ha stabil a súly, akkor 3-szor villog a kijelzés, majd megáll.
- Paino näkyy näytöllä 2 minuutin ajan, minkä jälkeen vaaka sammuu automaattisesti.
- Hmotnost se zobrazí na další 2 minuty, pak se váha automaticky vypne.
- Teža bo prikazana še 2 minuti, nato se tehtnica samodejno izklopi.
- A súly többször 2 percig látható marad, majd automatikusan kikapcsol a mérleg.
- Váhu vypnout.
 ■ Izklopite tehnico.
 ■ Kapcsolja ki a mérleget.



- Mensagens de erro
 ■ Hata mesajları
 ■ Fejlmeldinger
- Felmeddelanden
 ■ Virheilmoituksset
 ■ Chybová hlášení
- Javljene napake
 ■ Hibajelzések
- Desligar a balança.
 ■ Teraziyi kapatın.
 ■ Sluk for vægten.
 ■ Stänga av vägen.
 ■ Katkaise vaa'asta virta.
- Bateria descarregada.
 ■ Pil bos.
 ■ Batteri tomt.
 ■ Batteri tomt.
- Paristo tyhjä.
 ■ Vybité baterie.
 ■ Baterijski vložki so prazni.
 ■ Lemerkült az elem.
- Capacidade de carga máxima (50 kg; 110 lb) ultrapassada.
 ■ Maksimum taşıma kapasitesinin (50 kg; 110 lb) üzerinde çıktıınız.
 ■ Maksimal bæreraft (50 kg; 110 lb) overskredet.
 ■ Maximal kapacitet (50 kg; 110 lb) överskriven.
- Maksimipaino (50 kg; 110 lb) ylittyy.
 ■ Překročení maximální nosnosti (50 kg; 110 lb).
 ■ Prekoračena je maksimalna nosilnost (50 kg; 110 lb).
 ■ Túllépte a maximális teherbírást (50 kg; 110 lb).
- Calibracão: Desligue a balança e volte a ligá-la.
 ■ Ayarlama: Lütfen tariyi kapatın ve tekrar açın.
 ■ Kalibrering: Sluk for vægten og tænd igen.
 ■ Kalibrering: Stäng av vägen och sätt på den igen.
- Kalibrointi: Sammuta vaaka ja kytke se uudestaan päälle.
 ■ Kalibrace: Vypněte prosím váhu a znovu ji zapněte.
 ■ Kalibracija: Izklopite in ponovno vklonite tehtnico.
 ■ Kalibrálás: Kapcsolja ki, majd ismét be a mérleget.



Notas importantes

- A capacidade de carga máx. é de 50 kg (110 lb), Divisão mínima: 50 g (0,1 lb).
- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- A balança não se destina ao uso comercial.
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente ou pelos comerciantes autorizados.

Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos. Indicação: Você encontra os symbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas: Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercurio.



Elimine o equipamento de acordo com o Regulamento do Conselho relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

No caso de perguntas, dirija-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.



Tärkeitä ohjeita

- Kantavuus enintään 50 kg (110 lb), Näyttöväli 50 g (0,1 lb).
- Suojaa vaaka iskuitulta, kosteudelta, pölyltä, kemikalioilta, voimakkaita lämpötilaan vaihteluita ja liian lähellä olevilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmityslaitteet).
- Puhdistus: Voit puhdista vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluainetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtele vaakaa juoksevan veden alla.
- Voimakkaita sähkömagneettiset kentät (esim. matkapuhelimet) voivat haitata vaa'an tarkkuutta.
- Vaaka ei ole tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön.
- Vain asiakaspalvelu tai valltuuttetu myyjä saa korjata vaa'an.

Kuluneet paristot eivät kuulu talousjätteeseen.

Hävitä paristot lainmukaisesti sähköalan liikkeen tai paikallisen ongelmajätteen kerälyypisteen kautta. Huomautus: Nämä merkit löydät vahingollisia aineita sisältävistä paristoista: Pb = paristo sisältää lyijyä, Cd = paristo sisältää kadmiumia, Hg = paristo sisältää elohopeaa.



Noudata materiaalien hävittämistä koskevia paikallisia määryksiä. Hävitä laite sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaan. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä hävittämisestä vastaavaan kunnan viranomaiseen.



Önemli bilgiler

- Yükleme kapasitesi maks. 50 kg (110 lb), Ölçeklendirme 50 g (0,1 lb).
- Eraziyi darbelere, neme, toza, kimsayosal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenebilir.
- Bu terazi ticari amaçla kullanıma uygun degildir.
- Onarımlar ancak Müşteri Servisinden veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.

Kullanılmış ve tamamen bitmiş pillerin, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir. Not: Zararlı madde ihtiva eden pillerin üzerinde flu ifareler vardır: Pb = Pilkursun ihtiva eder, Cd = Pilkursun kadmiyum ihtiva eder, Hg = Pil crva ihtiva eder.



Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE'nin (Waste Electrical and Electronic Equipment – Atık elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yöneltmeliği uyarınca ilgili toplama, ayırma veya geri dönüşüm tesislerine verin. Konuya ilgili sorularınız olmasa halinde, yerel idarelerin ilgili birimlerine müracaat ediniz.



Důležitá upozornění

- Zatížitelnost je max. 50 kg (110 lb), Dělení 50 g (0,1 lb).
- Měli byste výhodu chránit před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Čištění: Výhody můžete čistit pomocí navlhčeného hadíku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte výhody do vody. Nikdy je také neoplaňujte pod tekoucí vodou.
- Přesnost výhod může být zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Výhody nejsou určeny pro komerční použití.
- opravy můžete vykonávat pouze zákaznický servis nebo autorizovaný prodejci.

Vypořebované baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzděte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem. Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



Vigtige anvisninger

- Bæreevnen er maks. 50 kg (110 lb), Inddeling 50 g (0,1 lb).
- Beskyt vægten mod stød, fugt, støv, kemikalier, stærke temperaturudsving og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Vægtens præcision kan påvirkes af kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vægten er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Reparationer må kun udføres kundeservice eller af autoriserede forhandlere.

De brugte, helt afladede alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i de batteribokse, der forefindes i butikker og supermarkeder. Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksølv.



Følg de lokale forskrifter ved bortskaffelse af materialerne. Bortskaf apparatet i henhold til direktivet om brugt elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.



Pomembni napotki

- Maksimalna obremenitev znaša 50 kg (110 lb), Razdelitev 50 g (0,1 lb).
- Zaščitite tehnico pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemikalijami, večjim temperaturnim spremembam in bližine grelnih tel (peč, radiatori).
- Čiščenje: Tehnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potaplajte tehnicice v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Na točnost tehnicice lahko vpliva močno magnetno polje (npr. mobilni telefon).
- Tehnica ni predvidena za uporabo v industriji.
- Popravila lahko izvajajo samo v servisu, ali pooblaščenemu servisu.

Izrabljene baterije ne sodijo v kuhinjske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezno zbirališče izrabljениh baterij! Zakonsko ste obvezani, da upoštevate te predpise! Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Viktiga anvisningar

- Kapacitet max. 50 kg (110 lb), Noggrannhet 50 g (0,1 lb).
- Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, stora temperaturskillnader och värmeväcklor, som sitter för nära (ugnar, element).
- Rengöring: Rengör vägen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vägen i vatten.
- Vägens mät noggrannhet kan påverkas av starka elektromagnetiska fält (t.ex. mobiltelefoner).
- Vägen är inte avsedd för yrkesmässig användning.
- Vägen får endast repareras av kundservice eller av auktoriserade försäljare.

De använda, helt oladdade batterierna och ackumulatorer skall kastas i speciella uppsamlingsbehållare, lämnas till riskavfallshantering eller till el handeln. Observera: Miljöfarliga batterier är märkta på följande sätt: Pb = batteriet innehåller bly, Cd = batteriet innehåller kadmium, Hg = batteriet innehåller kvicksilver.



Följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering av de ingående materialen. Kassera apparaten i enlighet med direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Eventuella frågor riktas till den kommunala myndigheten som ansvarar för frågor rörande avfallshantering.



Fontos adatok

- Terhelhetőség max. 50 kg (110 lb), Dokładność 50 g (0,1 lb).
- A mérleget óvni kell az ütéssel, nedvességgel, portól, vegyszerektől, erős hőmérsékletekkel, és a túl közel hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószerig vigyen fel. A mérleget sose merítse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!
- A mérleg pontosságát károsan befolyásolhatják az elektromágneses mezők (pl. a mobiltelefonok).
- A mérleget nem ipari használatra tervezték.
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetők el.

A használt elemek nem tartoznak a házi szemetbe. Adj a le azokat egy elektromos szaküzletekben, vagy a helyi hasznosanyaggyűjtő helyen, mert ezeket az átvételel törvény kötelezi. Jelölések: Ezeket a jeleket találja a káros anyagokat tartalmazó elemeken: Pb = az elem ólomtartalmaz, Cd = Az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem higanyt tartalmaz.



Az anyagok ártalmatlanságával tartsa be a helyi előírásokat! A készülék ártalmatlanságáról gondoskodjon az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek ról szóló 2002/96/EK – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv szerint. További felvilágosítás érdekében forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatósághoz!

