

KORONA[®]

Wanda



D	WANDKUCHENWAAGE Gebrauchsanleitung	2
GB	MOUNTED KITCHEN SCALE Instructions for use	6
F	BALANCE CULINAIRE MURALE Instructions d'utilisation	9
E	BASCULA DE COCINA DE PARED Instrucciones de uso	13
I	BILANCIA DA CUCINA A PARETE Istruzioni per l'uso	17
GR	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Οδηγίες χρήσης	21
RUS	НАСТЕННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ Инструкция по применению	25
PL	ŚCIENNA WAGA KUCHENNA Instrukcja obsługi	29
NL	KEUKENWANDWEEGSCHAAL Gebruikershandleiding	33
P	BALANCA DE COZINHA PARA MONTAGEM MURAL Instrucoes de utilizacao	37
TR	MUTFAK ICIN DUVAR TERAZISI Kullanım kılavuzu	41
DK	KOKKENVAGT TIL VAG Brugsanvisning	44
S	VAGGKOKSVAG Bruksanvisning	48
FIN	SEINAAN KIINNITETTAVA KEITTIOVAAKA Kayttoohje	52
CZ	KUCHYŇSKA NASTĚNNA VAHA Navod k použití	55
SLO	STENSKA KUHINJSKA TEHTNICA Navodila za uporabo	59
H	KONYHAI FALIMERLEG Hasznalati utmutato	63

Multifunktions – Waage

Eigenschaften

- Digitale Küchenwaage, Wiegeschritte > 0 bis 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz)
- Wählbar Gramm (g) oder Unzen (Oz)
- Faltbar für eine einfache Lagerung
- Wandmontage oder Standbetrieb
- Digitale Timer-Uhrenfunktion (Buzzer)
- Digitales Raum –Thermometer
- Digitale Uhr


Bedienungsanleitung

Die Waage wurde entwickelt um Sie an der Wand zu montieren oder auf eine Arbeitsplatte zu stellen.

Wandhalterung

Wichtig! Legen Sie zuerst 2 “AAA” Alkaline Batterien ein. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite, am oberen Ende der Waage


1. Entnehmen Sie die Montage - Metallplatte dem Zubehör-Paket.




2. Mit der Halterung markieren sie 3 Löcher auf der Wand

3. Bohrlöcher


4. Befestigung der Wandhalterung



5. Schieben Sie die Waage auf die Wandhalterung



6. Falten zum Öffnen oder zum Schließen



Einstellen der Uhr

1. Drücken Sie auf „TARA / ON“ -Taste um die LCD-Anzeige zu starten. Es wird jetzt 0 g (0.0 oz) angezeigt.
2. Drücken Sie die „TIME“ -Taste für 4-5 Sekunden, bis die LCD-Anzeige in den Zeit -Modus wechselt und die Stunden blinken.
3. Drücken Sie auf „UNIT“ Taste, um die Stunden nach oben einzustellen oder C°/F° um die Stunden nach unten einzustellen
4. Drücken Sie die „TIME“ -Taste, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die „TIME“ -Taste, um die Einstellung zu speichern.

Timer / Count Down Betrieb

1. Um die Timer-Funktion zu aktivieren, drücken und halten Sie die “TIME“-Taste für 3 Sekunden, bis zur Rückstellung der Anzeige links oben im Display, auf Null. Drücken Sie jetzt nochmals auf die Time-Taste und in der Anzeige blinken auf der linken Seite 2 Nullen (Einstellung Minuten), nachwiederholtem Drücken der Time-Taste, blinken rechts in der Anzeige 2 Nullen auf (Einstellung Stunden). Während dieses Vorganges können insgesamt 100 Minuten für den Countdown eingestellt werden.
2. Drücken Sie die Taste “UNIT”, um dieZeit zu erhöhen und die C°/F° um die Zeit zu verringern.
3. Drücken Sie die “TIME“-Taste erneut, um den Countdown zu starten.
4. Wenn die programmierte Zeit abgelaufen ist (00:00) erfolgt über einen Summer für 20 Sekunden lang ein Warnton, den Sie über das Drücken der “TIME“-Taste unterbrechen können.

Waage-Funktion

1. Drücken Sie die Taste “TARA / ON” um die Anzeige der Uhrzeit, auf die Anzeige des Gewichtes zu ändern. Im Display erscheint dann die Anzeige “0 g“ oder “0 Oz“



2. Umschalten von Gramm (g) zu Unzen (Oz) erfolgt durch Drücken der Taste “UNIT”



3. Legen Sie die Nahrungsmittel auf die Glas-Plattform, und lesen Sie das Gewicht vom Display ab.



4. Nach dem Abwiegen des ersten Lebensmittels , können Sie weitere Lebensmittel hinzufügen. Nach jedem Vorgang drücken Sie die Taste "TARA", und addieren die festgestellten Gewichte. Die Waage zeigt nun das neu hinzugefügte Gewicht. Dieser Vorgang kann beliebig wiederholt werden.



5. Drücken Sie die "TARA/ON" -Taste für 3 Sekunden, um wieder auf Uhr-Funktion



6. "EEEE" wird angezeigt wenn das maximale Gewicht erreicht ist. Maximales Gewicht "3 kg (6 Lb)"



Die Raumtemperatur wird automatisch in der oberen rechten Ecke des LCD-Display angezeigt. Der Wechsel von "Celsius zu Fahrenheit erfolgt durch Drücken der Taste" C°/F°.

Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen z.B. bei Betreiben eines Funkgerätes in unmittelbarer Nähe der Waage kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggfls. ist ein Wiedereinschalten erforderlich.

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Hinweis:



Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA;{Al, Mn)

Sicherheitshinweise für Lithiumbatterien (CR2032/CR2430)

1. Bei Lithiumbatterien handelt es sich um Lithium-Mangan-Zellen. Wenn Sie die Waage über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten die Batterien aus, dem Gerät entnommen werden sollten.
2. Bitte nie die Lithiumbatterien öffnen, ins Feuer werfen oder Stößen aussetzen, da es möglich wäre, dass giftige Dämpfe austreten oder Explosionsgefahr besteht.
3. Fassen Sie ausgelaufenen Zellen niß mit bloßen Händen an.
4. Bei Kontaminierung der Augen oder Hände unbedingt mit viel Wasser spülen, bei Reizungen der Haut oder Augen sollte ein Arzt aufgesucht werden.
5. Entsorgen Sie nur vollständig entladene oder verpolungssicher verpackte Zellen, entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften.
6. Setzen Sie die Zellen nicht direkter Sonneneinstrahlung und großer Hitze aus, da ansonsten die Gefahr von Überhitzung besteht.
7. Halten Sie eine Lagertemperatur von c 40°C ein.



Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik – Altgeräte – Verordnung (2002/96/EC – WEEE. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Garantie

Sie erhalten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
- für Verschleißteile,
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren,
- bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der KORONA electric GmbH, Am Steinbach 9, 59872 Meschede, Germany, geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weitergehende Rechte werden dem Kunden (aufgrund der Garantie) nicht eingeräumt.

Multi Scale

Features

- Digital kitchen scale, > 0 to 3kg/1 g (6Lb./0.1 oz) Increments
- Selectable grams (g) or oz.
- Foldable for easy storage
- Wall mount or counter
- Digital countdown timer
- Digital room thermometer
- Digital clock


User Instructions

The scale is designed to mount on the wall or to sit on the counter.

Wall mount

Important Insert 2 “AAA” Alkaline batteries first. Battery compartment located at the back top of the scale.




1. Remove the metal bracket from the package




2. Using the bracket mark 3 holes location on the wall

3. Drill holes


4. Fix bracket to the wall



5. Mount the scale onto the bracket



6. Fold to open or close



Adjusting the clock

1. Press “TARE/ON” button and bring the LCD display to read a 0 g (0.0 oz). Reading
2. Press “TIME” button for 4-5 seconds until the LCD display change to time mode and the Hours flash.
3. Press “UNIT” button to set the Hours up or C° / F° to set the Hours down
4. Press the “TIME” button again to set the Minutes.
5. Press the “TIME” button again to save your setting,

Timer / Count Down Operation


1. While displaying the time, press and hold the “TIME” button for 3 seconds, then release. Once released the 2 zeros on the left of the timer would flash.
2. Press the “UNIT” to increase the timer and the C°/F° to decrease.
3. Press the “TIME” button again to start the count down.
4. When time is over the buzzer will sound for about 20 seconds. To stop the buzzer any time, press the “TIME” button.

Weighing procedures

1. Press the “TARE/ON” button to change from clock function to scale and to zero up the scale.




2. Change from g to oz. by pressing the “UNIT” button.



3. Put the food on the glass platform and read the measurement.



4. When some food already weighing on the platform, press the “TARE” button and add another food onto the platform. The scale will now display the new added weight. Repeat this function if needed.



5. Press the "TARE/ON" button for 3 seconds to change back to clock function.



6. "EEEE" is displayed in over load status. Do not put over 3 kg(6 Lb) on the platform.



The room temperature is displayed at the top right corner of the LCD display. Change from C° to F° by press the "C°/F°" button.

Note: Extreme sources of electromagnetic radiation, such as those caused by the operation of radio equipment in the vicinity of the scales, can affect the value displayed. The product will return to proper function as soon as the interference has been eliminated. Note: the unit may need to be restarted.

Legal information obligation regarding the disposal of batteries

Do not dispose of batteries in domestic waste. As a consumer, you are legally required to return used batteries. You may return your used batteries to public collection points in your community or to any retailer that sells batteries of the same type.

Note



Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Safety information for lithium batteries (CR2032/CR2430)

1. Lithium batteries are lithium-manganese cells. If you are not intending to use the scales for a long period of time, you should remove the batteries from the device.
2. Never open the lithium batteries or throw them into fire or expose them to shocks, as harmful vapours could escape or batteries might explode.
3. Never touch leaking batteries with your bare hands:
4. If your eyes or hands are contaminated, rinse with a lot of water; in case of skin or eye irritation, consult a doctor.
5. Only dispose of cells that are completely discharged or packaged protected against polarity reversal in accordance with local disposal regulations.
6. Do not subject the cells to direct sunlight and extreme heat; otherwise, there is a risk of overheating.
7. Maintain a storage temperature of < 40 QC.

Disposal of electrical and electronic devices



Follow local regulations regarding the disposal of materials. The appliance should be disposed of according to Regulation 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In case of queries, contact the municipal authorities responsible for waste disposal in your area.

Multi échelle

Traits

- Balance de cuisine numérique, > 0 à 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz) Incréments.
- Grammes (g) ou onces (Oz) sélectionnables
- Rangement facile Foldable
- Montage mural ou comptoir
- Compte à rebours numérique
- Thermomètre d'ambiance numérique
- Horloge numérique


Instructions pour l'utilisateur

L'échelle est conçu pour être monté sur le mur ou de s'asseoir sur le comptoir.

Support mural

Importants insérer 2 piles alcalines "AAA " en premier. Compartiment de la batterie situé à l'arrière en haut de l'échelle.




1. Remove le support métallique de l'emballage




2. Using la marque de support 3 emplacement des trous sur le mur

3. Drill trous


4. Fix support au mur



5. Montez l' échelle sur le support



6. Pliez pour ouvrir ou fermer



Réglage de l'horloge


1. Appuyez sur "TARE / ON" pour l'écran LCD pour commencer. Il semble maintenant 0 g (0.0 oz).
2. Appuyez sur le bouton "TIME" pendant 4-5 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD passe en mode de temps et les heures clignotent.
3. Appuyez sur "UNIT" pour régler les heures vers le haut ou °C/°F pour régler les heures vers le bas
4. Appuyez sur le bouton "TIME" pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton "TIME" pour sauvegarder le réglage

Timer / compte à rebours opération


1. Pour activer le minuteur, appuyez et maintenez le bouton "TIME" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le retour de la partie supérieure gauche de l'affichage à zéro. Maintenant, appuyez à nouveau pour Touche Time et l'affichage se met à clignoter sur le côté gauche 2 zéros (réglage minutes) après appuyant plusieurs fois sur le bouton Time, à droite de l'écran clignotera 2 zéros sur (heures fixes). Au cours de ce processus peut être réglé un total de 100 minutes pour le compte à rebours.
2. Appuyez sur la touche "UNIT" pour augmenter dieZeit ° et de diminuer le C°/F à l'époque.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton "TIME" pour démarrer le compte à rebours.
4. Lorsque le temps programmé s'est écoulé (00:00) via un signal sonore pendant 20 secondes un avertissement que vous êtes sur le point d'interrompre, en appuyant sur le bouton "TIME".

Fonction d'échelle

1. Appuyez sur la touche "TARE / ON» pour afficher le temps de changer l'affichage du poids. Puis le «0 g» ou «0 Oz» s'affiche à l'écran.




2. Passage du gramme (g) à Onces (oz) en appuyant sur la touche "UNIT"



3. Placez les aliments sur la plate-forme de verre, et lire le poids de l'écran.



4. Après avoir pesé le premier aliment, vous pouvez ajouter plus de nourriture. Après chaque opération, appuyez sur la touche "TARE", et ajouter le reste de Gewichte. Die identifié affiche maintenant le poids nouvellement ajouté. Ce processus peut être répété.



5. Appuyez sur la touche "TARE / ON" pendant 3 secondes pour revenir à la fonction d'horloge



6. "EEEE" est affiché lorsque le poids maximum est atteint. Poids maximum "3 kg (6 LB)"



La température ambiante est automatiquement affiché dans le coin supérieur droit de l'écran LCD. Le changement de «Celsius en Fahrenheit en appuyant sur la touche" C°/F°.

Remarque En présence d'influences électromagnétiques extrêmes, par exemple, en cas d'utilisation d'un appareil. radio à proximité de la balance, la valeur indiquée peut être influencée. Après la fin du frottement parasite, le produit peut être de nouveau utilisé de manière conforme; une remise en marche peut s'avérer nécessaire.

Obligation légale d'indication relative à la mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi, de remettre les piles usagées. Vous pouvez utiliser le centre de collecte public de votre commune, ou les remettre partout où les piles du modèle concerné sont vendues.

Remarque



Vous trouverez ces symboles sur les piles:

Pb = pile contenant du plomb

Cd = pile contenant du cadmium

Hg = pile contenant du mercure

CR (Li) ;AA (Al, Mn) ;AM (Al, Mn)

Instructions de sécurité relatives aux piles au lithium. (CR2032 / CR2430)

1. Il s'agit de piles au lithium basées sur le couple lithium-manganèse. Si vous ne deviez pas utiliser la balance pendant une longue durée, il faudrait retirer les piles de l'appareil.
2. Veillez à ne jamais ouvrir les piles au lithium, ni les jeter au feu ou les exposer à des chocs sous peine de dégager de vapeurs toxiques ou de risque d'explosion.
3. Ne touchez jamais des piles usagées à main nue.
4. En cas de contamination des yeux ou des mains, rincez abondamment à l'eau claire; en cas d'irritation de la peau ou des yeux, il faut consulter un médecin.
5. N'éliminez que des piles totalement déchargées ou protégées contre l'inversion de polarité, conformément aux directives locales relatives à l'élimination des déchets.
6. N'exposez pas les piles aux rayonnements du soleil et à une forte chaleur sous peine de surchauffe.
7. Respectez une température de stockage < 40 °C,

Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques



Lors de l'élimination des matériaux, respectez les prescriptions locales. Pour éliminer l'appareil, conformez-vous à la - directive sur les appareils électriques et électroniques 2002/96/CE - DEEE (Déchets des équipements électriques et électroniques). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination de ces déchets.

Escala Multi

Características

- Balanza de cocina digital, > 0 a 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz). Incrementos .
- gramos (g) o onzas (Oz) seleccionables.
- Plegable fácil almacenamiento
- Montaje en pared o mostrador
- El temporizador de cuenta regresiva Digital
- Termómetro Digital habitación
- Reloj Digital


Instrucciones para el usuario

La escala está diseñada para montar en la pared o sentarse en el mostrador.




Soporte de pared

Insertar importantes 2 pilas alcalinas "AAA" primero. Compartimento de la batería situado en la parte trasera superior de la escala.


1. Retire el soporte metálico del paquete




2. Con la marca de soporte 3 agujeros ubicación en la pared
3. Drill agujeros
4. Fix a la pared Soporte



5. Monte la escala en el soporte



6. Piegare para abrir o cerrar



Ajuste del reloj

1. Pulse el botón "TARE / ON" para la pantalla LCD para comenzar. Al parecer, ahora 0 g (0.0 oz).
2. Pulse el botón "TIME" durante 4-5 segundos hasta que la pantalla LCD cambiará a modo de tiempo y las horas parpadearán.
3. Pulse la tecla "UNIT" para ajustar las horas arriba o°C/° F para ajustar las horas por
4. Pulse el botón "TIME" para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón "TIME" para guardar la configuración

Temporizador / cuenta atrás de la operación


1. Para activar el temporizador, presione y mantenga presionado el botón "TIME" durante 3 segundos hasta la vuelta de la esquina superior izquierda de la pantalla a cero. A continuación, pulse de nuevo para Botón Tiempo y la pantalla parpadearán en el lado izquierdo 2 ceros (ajuste de minutos) después de pulsando repetidamente el botón Time, derecha de la pantalla parpadeará 2 ceros en (horas establecidas). Durante este proceso se puede ajustar con un total de 100 minutos para la cuenta atrás.
2. Pulse la tecla "UNIT" para aumentar dieZeit ° y para disminuir el C° / F en el momento.
3. Pulse el botón "TIME" de nuevo para iniciar la cuenta atrás.
4. Cuando ha transcurrido el tiempo programado (00:00) a través de un zumbador durante 20 segundos una advertencia de que está a punto de interrumpir, presionar el botón "TIME".

La función de la escala

1. Pulse la tecla "TARE / ON" para mostrar la hora de cambiar la visualización del peso. Entonces, el "0 g" o "0 Oz" aparece en la pantalla




2. El cambio de gramos (g) de Onzas (Oz) pulsando el botón de "UNIT"



3. Tercero Coloque la comida en la plataforma de cristal, y leer el peso de la pantalla.



4. Cuarto Después de pesar el primer alimento, puede agregar más alimentos. Después de cada operación, pulse la tecla “TARA”, y añadir el resto Gewichte. Die identificado ahora muestra el peso que acaba de agregar. Este proceso se puede repetir.



5. Pulse el botón “TARE / ON” durante 3 segundos para volver a la función de reloj



6. “EEEE” aparece cuando se alcanza el peso máximo. Peso máximo “3 kg (6 LB)”



La temperatura ambiente se muestra automáticamente en la esquina superior derecha de la pantalla LCD. El cambio de “Celsius a Fahrenheit con la tecla” C° / F°.

Aviso: Cuando la báscula está sometida a influencias electromagnéticas extremas, p. ej. por el uso de un equipo radioeléctrico en las proximidades inmediatas, el valor visualizado puede resultar afectado. Cuando termine la influencia parásita, el producto se puede utilizar de nuevo conforme a su fin previsto. Puede ser que haya que volver a conectarlo.

Información legal obligatoria sobre la eliminación de pilas Las pilas no son residuos domésticos.

Como usuario tiene el deber legal de entregar para su reciclaje las pilas gastadas. Puede entregar las pilas usadas en los puntos públicos de recogida dispuestos a tal efecto en su localidad y en todos los establecimientos en que se vendan pilas de ese tipo.

Aviso



Encontrará estos símbolos en las pilas:

Pb = la pila contiene plomo

Cd = la pila contiene cadmio

Hg = la pila contiene mercurio

CR (Li); AA (Al, Mn); AAÁ (Al, Mn)

indicaciones de seguridad para manipular las pilas de litio (CR2032/CR2430)

1. Las pilas de litio son pilas de litio y manganeso. Cuando no vaya a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo prolongado, conviene extraer las pilas del aparato.
2. Las pilas de litio nunca deben abrirse, arrojarse al fuego ni someterse a impactos, ya que podrían emitir vapores tóxicos y hay peligro de explosión.
3. Las pilas con fugas de líquido no deben tocarse nunca con las manos sin protección.
4. En caso de contaminación de los ojos o las manos, aclare sin falta la parte afectada con abundante agua. Si se produce una irritación de los ojos deberá acudir al médico.
5. Deseche únicamente las pilas totalmente descargadas o envueltas de modo que los polos no hagan contacto, conforme a las disposiciones locales vigentes relativas a la eliminación de las pilas gastadas.
6. Las pilas no deben exponerse a la radiación solar directa ni a temperaturas muy elevadas porque en caso contrario podrían sobrecalentarse.
7. Mantenga una temperatura de almacenamiento por debajo de 40 “C,

Eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil



Siga las prescripciones de las autoridades locales respecto a la eliminación de los materiales. Elimine el aparato de acuerdo con la Directiva 2002/96/CE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment). Si tiene alguna duda diríjase a las autoridades municipales competentes para la eliminación de desechos.

Multi Scala

Lineamenti

- Bilancia da cucina digitale, >da 0 a 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz). Incrementi.
- Selezionabili grammi (g) o once (Oz)
- Pieghevole facile memorizzazione
- Montaggio a parete o contatore
- Timer digitale
- Sala Termometro digitale
- Orologio digitale


Istruzioni per l'utente

La scala è stata progettata per il montaggio a parete o per sedersi sul bancone.

montaggio a parete

Importante inserire 2 "AAA" batterie alcaline primi. Vano batterie situato nella parte posteriore superiore della scala.




1. Rimuovere la staffa di metallo dal pacchetto




2. Con il marchio staffa 3 fori posizione sul muro

3. Drill fori


4. Fix staffa alla parete



5. Montare la scala sulla staffa



6. Fold per aprire o chiudere



Impostazione dell'orologio


1. Premere il tasto "TARE / ON" per il display LCD per iniziare. Ora sembra 0 g (0.0 oz).
2. Premere il tasto "TIME" per 4-5 secondi fino a quando il display LCD cambia alla modalità di tempo e alle ore lampeggiano.
3. Premere il tasto "UNIT" per regolare le ore verso l'alto o °C/°F per impostare le ore verso il basso
4. Premere il tasto "TIME" per impostare i minuti.
5. Premere il tasto "TIME" per salvare l'impostazione

Timer / conto alla rovescia funzionamento


1. Per attivare il timer, premere e tenere premuto il tasto "TIME" per 3 secondi fino al ritorno della parte superiore sinistra del display a zero. Ora premete di nuovo per Pulsante il tempo e il display lampeggia sul lato sinistro 2 zeri (regolazione dei minuti) dopo Premendo ripetutamente il tasto Time, a destra del display lampeggerà due zeri su (orari prestabiliti). Durante questo processo può essere regolato un totale di 100 minuti per il conto alla rovescia.
2. Premere il tasto "UNIT" per aumentare dieZeit ° e per diminuire l° / F al momento C.
3. Premere di nuovo il tasto "TIME" per avviare il conto alla rovescia.
4. Una volta trascorso il tempo programmato (00:00) tramite un segnale acustico per 20 secondi un avvertimento che si sta per interrompere, premere il pulsante "TIME".

Funzione di scala

1. Premere il tasto "TARE / ON" per visualizzare l'ora di cambiare la visualizzazione del peso Poi il "0 g" o "0 Oz" appare sul display




2. Il passaggio da grammo (g) a Once (Oz), premendo il tasto "UNIT"



3. Posizionare il cibo sulla piattaforma di vetro, e leggere il peso sul display.



4. Dopo aver soppesato il primo alimento, è possibile aggiungere più cibo. Dopo ogni operazione, premere il tasto “TARE”, e aggiungere i pesi determinati. La bilancia mostra il peso di appena aggiunto. Questo processo può essere ripetuto.



5. Premere il tasto “TARE / ON” per 3 secondi per tornare alla funzione orologio



6. Viene visualizzato “EEEE” quando si raggiunge il peso massimo. Peso massimo “3 kg (6 LB)”



La temperatura ambiente viene automaticamente visualizzato nell’angolo in alto a destra del display LCD. Il passaggio da “Celsius a Fahrenheit, premendo il tasto” C° / F°.

Avvertenza in presenza di forti influssi elettromagnetici, come quelli esercitati ad es. da un apparecchio radio che funziona nelle immediate vicinanze della bilancia, è possibile provocare un’alterazione del valore visualizzato. Una volta eliminati gli influssi elettromagnetici, il prodotto è di nuovo utilizzabile regolarmente, eventualmente dopo una riaccensione.

Obbligo legale sullo smaltimento delle batterie

Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire le batterie usate. Le batterie usate possono essere consegnate presso i centri di raccolta pubblici del comune di residenza oppure in tutti i negozi dove vengono vendute batterie di questo tipo.

Avvertenza



Questi simboli sono riportati sulle batterie:

Pb = la pila contiene piombo

Cd = la pila contiene cadmio

Hg = la pila contiene mercurio

CR (Li); AA (Al, Mn); MA (Al, Mn)

Avvertenze di sicurezza per batterie al litio (CR2032/CR2430)

1. Le batterie al litio sono costituite da celle contenenti litio e manganese. Se si prevede di non utilizzare la bilancia per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie dall’apparecchio.
2. Non aprire, gettare nel fuoco o colpire le batterie al litio, perché potrebbero sprigionarsi vapori tossici o provocare un rischio di esplosione.
3. Evitare di toccare a mani nude le celle da cui è fuoriuscito l’acido.
4. In caso di contatto con gli occhi o la pelle, lavare abbondantemente con acqua; in caso di irritazione della pelle o degli occhi, richiedere l’intervento di un medico.
5. Smaltire in base alle norme locali solo celle completamente scariche o imballate contro inversioni di polarità.
6. Per evitare un pericolo di surriscaldamento, non esporre le celle ai raggi solari diretti o a forte calore.
7. Rispettare una temperatura di stoccaggio < 40 °C,

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici usati



Rispettare le disposizioni locali per lo smaltimento dei materiali. Smaltire l'apparecchio conformemente alla direttiva sui vecchi apparecchi elettrici ed elettronici 2002/96/CEE WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Per domande specifiche su questo argomento rivolgersi all'ufficio comunale competente per lo smaltimento ecologico.

πολλαπλών Κλίμακα

Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας, > 0 έως 3 κιλά / 1 g (6Lb. / 0,1 ουγκιά). Βήματα.
- Επιλογή γραμμάρια (g) ή ουγκιές (Oz)
- Αναδιπλούμενο εύκολη αποθήκευση
- Σε τοίχο ή σε πάγκο
- Ψηφιακό χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης
- Ψηφιακό θερμόμετρο δωματίου
- Ψηφιακό ρολόι


Οδηγίες Χρήσης

Η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για να τοποθετηθεί στον τοίχο ή να καθίσει στον πάγκο.

Wall mount

Σημαντική Εισαγωγή 2 “ AAA “ αλκαλικές μπαταρίες πρώτα. Θήκη μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω κορυφή της κλίμακας




1. Remove το μεταλλικό βραχίονα από το πακέτο




2. Using το σήμα βραχίονα 3 τοποθεσία τρύπες στον τοίχο

3. Drill τρύπες


4. Fix στήριγμα στον τοίχο



5. Άγιον την κλίμακα στο στήριγμα



6. Διπλώστε να ανοίξει ή να κλείσει



Ρύθμιση του ρολογιού

1. Πιέστε το πλήκτρο “απόβαρο / ON” κουμπί στην οθόνη LCD για να ξεκινήσει. Φαίνεται τώρα 0 g (0.0 oz).
2. Πατήστε το πλήκτρο “TIME” κουμπί για 4-5 δευτερόλεπτα μέχρι η οθόνη LCD θα αλλάξει σε χρόνο αναμονής και το φλας ώρες.
3. Πατήστε “μονάδα” για να ρυθμίσετε τις ώρες επάνω ή °C/°F για να ρυθμίσετε τις ώρες κάτω
4. Πατήστε το πλήκτρο “TIME” για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε το πλήκτρο “TIME” για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

χρονόμετρο / αντίστροφη μέτρηση λειτουργία


1. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το “TIME” κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι την επιστροφή του στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης στο μηδέν. Τώρα, πατήστε ξανά για να Κουμπί χρόνου και η οθόνη θα αναβοσβήνει στην αριστερή πλευρά 2 μηδενικά (ρύθμιση λεπτά) μετά από Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο χρόνου, δεξιά γωνία της οθόνης θα αναβοσβήνει 2 μηδενικά (ώρες σύνολο). Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορεί να ρυθμιστεί συνολικά 100 λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση.
2. Πατήστε το κουμπί “μονάδα” για την αύξηση της dieZeit ° και να μειωθεί η C° / F κατά τη χρονική στιγμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο “TIME” κουμπί ξανά για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν ο προγραμματισμένος χρόνος έχει παρέλθει (00:00) μέσω ενός βομβητή για 20 δευτερόλεπτα μια προειδοποίηση ότι είστε έτοιμος να διακόψει, πατώντας το πλήκτρο “TIME” κουμπί.

συνάρτηση κλίμακας

1. Πατήστε το κουμπί “ΑΠΟΒΑΡΟ / ON” για να εμφανίσετε το χρόνο για να αλλάξετε την εμφάνιση του βάρους. Στη συνέχεια, το “0 g” ή “0 Oz” εμφανίζεται στην οθόνη





2. Εναλλαγή από το γραμμαρίο (g) σε ουγγιές (oz) πατώντας το “μονάδα” κουμπί



3. Τοποθετήστε το φαγητό στο γυαλί πλατφόρμα, και να διαβάσετε το βάρος από την οθόνη.



4. Μετά τη ζύγιση το πρώτο φαγητό, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα τρόφιμα. Μετά από κάθε λειτουργία, πατήστε το κουμπί “απόβαρο”, και προσθέστε τις αποφασιστικές βάρη. Το υπόλοιπο δείχνει τώρα τη νέα προσθήκη βάρους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί.



5. Πατήστε το κουμπί “ΑΠΟΒΑΡΟ / ON” για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην λειτουργία του ρολογιού



6. “EEEE” εμφανίζεται όταν το μέγιστο βάρος έχει επιτευχθεί. Μέγιστο βάρος “3 kg (6 SB)”



Η θερμοκρασία χώρου εμφανίζεται αυτόματα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD. Η αλλαγή από το “Κελσίου σε Φαρενάιτ πατώντας το πλήκτρο” C° / F°.

Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν η διάθεση των υλικών. Η συσκευή πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με Κανονισμός 2002/96/EC-WEEE (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Σε περίπτωση ερωτήσεων, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διάθεση των αποβλήτων στην περιοχή σας.

Σημείωση: Extreme πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως αυτές που προκαλούνται από τη λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού στην περιοχή των κλιμάκων, μπορεί να επηρεάσει την τιμή που εμφανίζεται. Το προϊόν θα επιστρέψει για τη σωστή λειτουργία, μόλις η παρεμβολή έχει εξαλειφθεί. Σημείωση: η μονάδα μπορεί να χρειαστεί να γίνει επανεκκίνηση.

Νομική υποχρέωση πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των μπαταριών

Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ως καταναλωτής, θα είναι νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Μπορείτε να επιστρέψετε χρησιμοποιημένες μπαταρίες σας σε δημόσια σημεία συλλογής στην κοινότητά σας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα που πουλάει μπαταρίες του ίδιου τύπου

σημείωση



Pb = η μπαταρία περιέχει μόλυβδο,
Cd = η μπαταρία περιέχει κάδμιο
Hg = η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

CR (Li), AA (Al , Mn), AAA (A , Mn)

Υποδείξεις ασφαλείας για τις μπαταρίες λιθίου (CR2032/CR2430)

1. Οι μπαταρίες λιθίου είναι λιθίου - μαγγανίου κυττάρων. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη ζυγαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα , θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από τη συσκευή.
2. Ποτέ μην ανοίγετε τις μπαταρίες λιθίου ή να τους ρίξει στη φωτιά ούτε να προκαλέσει στους κραδασμούς, όπως επιβλαβείς ατμοί θα μπορούσαν να διαφύγουν ή μπαταρίες μπορεί να εκραγούν.
3. Ποτέ μην αγγίζετε διαρροή μπαταρίες με γυμνά χέρια σας:
4. Εάν έχουν μολυνθεί τα μάτια ή τα χέρια σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό ? Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή των ματιών, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

5. Μόνο διάθεση των κυττάρων που έχουν αποφορτιστεί πλήρως ή συσκευασμένα προστατεύονται από αναστροφή πολικότητας στους κανονισμούς wjth σύμφωνα τοπική διάθεση.
6. Μην υποβάλλετε τα κύτταρα απευθείας στο ηλιακό φως και υπερβολική ζέση ? Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
7. Διατήρηση σε θερμοκρασία αποθήκευσης < 40 QC.

Διάθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Мульти Масштаб

Особенности

- Цифровые кухонные весы, 0 до 3 кг / 1 г (6Lb. / 0,1 унции). Приращения.
- Возможность выбора граммы или унции.
- складываемый удобного хранения
- Настенный или против
- Цифровой таймер обратного отсчета
- Цифровой термометр номеров
- Цифровые часы


Инструкции для пользователя

Масштабы предназначено для установки на стену или сидеть на прилавке.

настенного крепления

Важно Вставьте 2 "AAA" щелочных батарей в первую очередь. Батарейный отсек расположен в задней верхней части шкалы.




1. Remove металлический кронштейн из пакета




2. При помощи кронштейна метка 3 расположения отверстий на стене

3. Drill отверстия


4. Fix кронштейн к стене



5. Установите шкале на кронштейн



6. Сложите чтобы открыть или закрыть



Установка часов

1. Нажмите кнопку “ТАРА / ON” для ЖК-дисплея, чтобы начать. Теперь стало очевидно, 0 г (0,0 унции).
2. Нажмите кнопку “Время” в течение 4-5 секунд, пока на дисплее не будет переведен в режим времени и часов вспышкой.
3. Нажмите “UNIT”, чтобы настроить часы вверх или °C / °F, чтобы установить часы вниз.
4. Нажмите кнопку “Время”, чтобы установить минуты.
5. Нажмите кнопку “Время” для сохранения настроек.

таймер / отсчет операции


1. Для включения таймера, нажмите и удерживайте кнопку “Время” в течение 3 секунд до возвращения в верхней левой части экрана до нуля. Теперь нажмите еще раз, чтобы Время кнопку, и на дисплее будет мигать на левой стороне 2 нуля (установка минут) после Повторное нажатие кнопки время, справа от дисплея будет мигать 2 нулей на (SET часа). Во время этого процесса можно регулировать в общей сложности 100 минут обратный отсчет.
2. Нажмите кнопку “UNIT”, чтобы увеличить время и уменьшить C ° / F в то время.
3. Нажмите кнопку “Время” снова, чтобы начать обратный отсчет.
4. Когда запрограммированное время истекло (00:00) с помощью зуммера в течение 20 секунд предупреждение, что вы собираетесь прервать, нажав кнопку “Время”.

масштаба функции

1. Нажмите кнопку “ТАРА / ON” для отображения времени, чтобы изменить отображение веса. Тогда “0 г” или “0 Oz” на дисплее появляется




2. Переключение с грамма (g) в унции (Oz), нажав кнопку “UNIT” кнопки



3. Положите продукты на стеклянной платформе, и прочитайте весь с дисплея.



4. После взвешивания первая пища, вы можете добавить больше еды. После каждой операции, нажмите кнопку “тара”, а также добавить определенный вес. Теперь показывает баланс вновь добавленных веса. Этот процесс может быть повторен.



5. Нажмите кнопку “TARA / ON» в течение 3 секунд, чтобы вернуться к функции часов



6. “EEEE” отображается, если максимальный вес будет достигнут. Максимальный вес “3 кг (6 LB)”



комнатной температуры автоматически отображается в верхнем правом углу дисплея. Переход от «Цельсий в градусы Фаренгейта, нажав клавишу” C° / F

Соблюдайте действующие местные правила утилизации материалов. прибор должны быть утилизированы в Ассор Дин 2002/96/EC-WEEE регулирование (отходы Электрического и электронного оборудования). По всем вопросам, обращайтесь в соответствующую коммунальную Органы, ответственные за размещение отходов в вашем районе.

Примечание: Экстремальный источниками электромагнитного излучения, : такие, как те, что вызваны эксплуатацию радиооборудования, в непосредственной близости отвесов, может повлиять на экране отображается значение. Продукт вернется к нормальной работы, как только помехи была устранена. Оценка: устройство может потребоваться перезагрузка. Юридическая обязанность информацию по утилизации батарей

Не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Как потребитель, вы по закону обязаны вернуть использованные батареи. Вы можете вернуть использованные батареи на общественные пункты сбора в стране или в любой розничной торговли сделали продает батареи того же типа.

внимание



Pb = батарейка содержит свинец,
Cd = батарейка содержит кадмий
Hg = батарейка содержит ртуть

CR (Li) , А. А. (Al, Mn) , AAA (Al, Mn)

Информация по технике безопасности для литиевых батарей (CR2032/CR2430)

- 1 Литиевые батареи литий -марганцевых клеток. Если вы не намерены использовать весы в течение длительного периода времени, вы должны удалить батарею из устройства.
- 2 Никогда не открывайте литиевые батареи и не бросайте их в огонь и не подвергайте их ударам , как вредные Пары могли убежать или батареи могут взорваться.
- 3 Никогда не прикасайтесь протекшие батареи голыми руками:
- 4 Если ваши глаза или руки загрязнены , промойте их большим количеством воды , в случае раздражения кожи или глаз, обратитесь к врачу.
- 5 Только распорядиться клетки действительно полностью разряжены или упакованных защитой от перемены полярности в соответствии танца wjith местными правилами утилизации.

- 6 Не подвергайте клетки воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур, в противном случае существует риск перегрева.
- 7 Поддерживайте температуры хранения <40 КК.

Утилизация электрических и электронных устройств

Wielu Scale

Funkcje

- Cyfrowa waga kuchenna, 0 do 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 uncji). Przyrosty.
- Możliwość wyboru g lub uncje
- Składana łatwe przechowywanie
- Uchwyt ścienny lub licznik
- Cyfrowy minutnik
- Cyfrowy termometr pokojowy
- Cyfrowy zegar


Instrukcja dla użytkownika

Waga jest przeznaczona do montażu na ścianie lub siedziec na kasie.

Uchwyt ścienny

Ważne Wstaw 2 "AAA" baterie alkaliczne pierwsze. Komora baterii znajduje się z tyłu górnej części skali.




1. Remove metalową zaślepkę z pakietu




2. Using znaku Uchwyt 3 położenie otworów w ścianie

3. Drill otwory


4. Fix wspornik do ściany



5. Montować skalę na uchwycie



6. Wchodzisz aby otworzyć lub zamknąć



Ustawianie zegara


1. Naciśnij przycisk “TARA / ON” na wyświetlaczu LCD, aby rozpocząć. Okazuje się teraz 0 g (0,0 uncji).
2. Naciśnij przycisk “TIME” na 4-5 sekundy, aż na wyświetlaczu LCD zmieni się w trybie czasu i lampką błyskową godzin.
3. Naciśnij klawisz “Unit”, aby ustawić godziny w górę lub w °C / °F, aby ustawić godzinę w dół
4. Naciśnij przycisk “TIME”, aby ustawić minuty.
5. Naciśnij przycisk “TIME”, aby zapisać ustawienia

Timer / odliczanie operację


1. Aby włączyć samowyzwalacz, naciśnij i przytrzymaj przycisk “TIME” na 3 sekundy aż do powrotu w lewym górnym rogu wyświetlacza do zera. Teraz naciśnij przycisk ponownie, aby Przycisk Czas i na wyświetlaczu miga po lewej stronie 2 zera (minuty ustawień) po Naciskanie przycisku Czas, na prawo od wyświetlacza będzie migać 2 zera na (godzina set). Podczas tego procesu można regulować w sumie 100 minut dla odliczania.
2. Naciśnij “Unit”, aby zwiększyć czas i zmniejszyć C° / F w tym czasie.
3. Naciśnij przycisk “TIME” ponownie, aby rozpocząć odliczanie.
4. Po upływie zaprogramowanego czasu (00:00) przez 20 sekund buzzer ostrzeżenie, że za chwilę przerwać, naciskając przycisk “TIME”.

funkcja scale

1. Naciśnij przycisk “TARA / ON”, aby wyświetlić czas, aby zmienić wyświetlacz wagi. Następnie “0 g” lub “0 Oz” pojawia się na wyświetlaczu




2. Przełączanie z gram (g) do uncji (oz), naciskając przycisk “unit”



3. Umieść żywność na platformie szkła i czytać masę z wyświetlacza.



4. Po zważeniu pierwszym posiłkiem, można dodać więcej żywności. Po każdej operacji, naciśnij przycisk "Tare" i dodać określone wagi. Bilans pokazuje teraz nowo dodaną masę. Proces ten może być powtarzany.



5. Naciśnij "Tara / ON" przycisk przez 3 sekundy, aby powrócić do funkcji zegara



6. "EEEE" jest wyświetlany, gdy maksymalny masy. Maksymalna waga "3 kg (6 LB)"



temperatura w pomieszczeniu jest automatycznie wyświetlany w prawym górnym rogu wyświetlacza LCD. Zmiana z "Celsjusza na stopnie Fahrenheita, naciskając klawisz" C° / F°.

Uwaga: Ekstremalne źródła promieniowania elektromagnetycznego, takich jak te spowodowane w działaniu sprzętu radiowego w pobliżu wagi, może mieć wpływ nawartość wyświetlana. Produkt powróci do prawidłowego działania, jak tylkozakłócenie został wyeliminowany. Uwaga:Urządzenie może wymagać ponownego uruchomienia.

Obowiązek prawny informacje dotyczące unieszkodliwiania baterii

Nie wolno wyrzucać baterii do śmieci. Jako konsument, jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii. Można Zużyte baterie do publicznych punktów zbiórki w swojej społeczności lub do dowolnego sprzedawcy, który sprzedaje baterie tego samego typu.

uwaga



Pb = bateria zawiera ołów,

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rtęć

CR (Li), AA (Al , Mn), AAA (Al , Mn)

Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla baterii litowych (CR2032/CR2430)

1. Baterie litowe są ogniwa litowo- manganowe. Jeśli nie zamierzasz korzystać z wagi przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie z urządzenia.
2. Nigdy nie otwierać baterii litowych lub wrzucać do ognia ani narażać ich na uderzenia, jak szkodliwe pary mógł uciec lub akumulatory mogą eksplodować.
3. Nigdy nie dotykaj wycieku elektrolitu z baterii gołymi rękami:
4. Jeśli Twoje oczy lub ręce są zanieczyszczone, spłukać dużą ilością wody, w przypadku podrażnienia skóry lub oczu, należy skontaktować się z lekarzem.
5. Tylko wyrzucać z komórek, które są całkowicie rozładowana lub pakowane zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości zgodnie wjlth przepisami lokalnymi utylizacji.
6. Nie narażaj komórki na działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przegrzania.
7. Utrzymanie temperatury przechowywania < 40, QC.

Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych



ollow lokalne przepisy dotyczące utylizacja materiałów. urządzenie powinny być utylizowane zgodnie z Rozporządzenie 2002/96/EC-WEEE (Waste Sprzęt elektryczny i elektroniczny). W przypadku pytań należy skontaktować się władze gminne odpowiedzialne za usuwanie odpadów na swoim terenie.

Multi Scale

Funcies

- Digitale keukenweegschaal; 0 tot 3 kg / 1 g (6Lb. / 0.1 oz) Stappen
- Selecteerbare gram of oz.
- opvouwbaar gemakkelijke opslag
- Muurbevestiging of teller
- Digitale countdown timer
- Digitale kamerthermometer
- Digitale klok


Gebruiksaanwijzing

De schaal is ontworpen voor montage aan de muur of te zitten op de teller.

Muurbevestiging

Belangrijk Plaats 2 "AAA" alkaline batterijen eerst. Batterijcompartiment aan de achterkant bovenkant van de schaal.




1. Verwijder de metalen beugel uit de verpakking




2. Met de beugel merk 3 gaten op de muur

3. Drill gaten


4. Fix beugel aan de muur



5. Stel het apparaat de schaal op de beugel



6. Fold te openen of te sluiten



De klok instellen


1. Druk op “TARE / ON” knop om het LCD-scherm om te beginnen. Het blijkt nu 0 g (0.0 oz).
2. Druk op de “TIME” knop 4-5 seconden ingedrukt totdat het LCD display verschijnt de tijdweergave en de uren knipperen.
3. Druk op de “UNIT” toets om de uren te verhogen of °C / °F om de uren in te stellen naar beneden
4. Druk op de “TIME”-toets om de minuten in te stellen.
5. Druk op de “TIME”-knop om de instelling op te slaan

Timer / aftellen bediening


1. Om de timer te activeren, houdt u de “TIME” toets 3 seconden tot de terugkeer van de linkerbovenhoek van het scherm op nul. Druk nu nogmaals op Time-knop en het scherm knippert aan de linkerkant 2 nullen (de minuten) na herhaaldelijk op de knop Tijd, rechts van het display knippert 2 nullen op (set uur). Tijdens dit proces kan worden aangepast in totaal 100 minuten voor het aftellen.
2. Toets “UNIT” om de tijd te verhogen en de C° / F op het verkorten.
3. Druk nogmaals op de “TIME” knop om het aftellen te starten.
4. Wanneer de ingestelde tijd is verstreken (00:00) via een zoemer gedurende 20 seconden een waarschuwing dat u op het punt om te onderbreken, op de toets “TIME” knop

Schaal functie

1. Druk op de “TARE / ON” om de tijd om de weergave van het gewicht wijzigen. Vervolgens verschijnt de “0 g” of “0 Oz” in het display




2. Overschakelen van gram (g) tot Ounces (Oz) door op de “UNIT” knop



3. Plaats het gerecht op het glas-platform, en lees het gewicht van het scherm.



4. Na afweging van het eerste voedsel, kunt u meer voedsel toevoegen. Na elke operatie, druk op de "TARE", en voeg de vastgestelde gewichten. De balans toont nu de nieuw toegevoegde gewicht. Dit proces kan worden herhaald.



5. Druk op de "TARE / ON" knop gedurende 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar klokfunctie



6. "EEEE" wordt weergegeven wanneer het maximale gewicht is bereikt. Maximumgewicht "3 kg (6 LB)"



De kamertemperatuur wordt automatisch weergegeven in de rechterbovenhoek van het LCD-scherm. De verandering van "Celsius naar Fahrenheit door de toets" C° / F°.

Opmerking: extreme elektromagnetische invloeden, bijv. het plaatsen van radioapparatuur in de directe omgeving van de weegschaal, kunnen effect hebben op het weergegeven van de waarden. Na afloop van de storingsinvloed is het product weer gewoon klaar voor gebruik, evt. moet het opnieuw worden ingeschakeld.

Wettelijke verplichting te wijzen op correct verwijderen van batterijen

Batterijen behoren niet tot het huishoudelijk afval. Als gebruiker bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de officiële verzameldepots in uw gemeente of overal waar batterijen van de betreffende soort worden verkocht.

Opmerking



Deze tekens vindt u op batterijen:

Pb = de Batterij bevat lood

Cd = de Batterij bevat cadmium

Hg = de Batterij bevat kwik

CR (Li); AA (Al, Mn); AM (Al, Mn)

Veiligheidsinstructies voor lithiumbatterijen (CR2032/R2430)

1. Bij lithiumbatterijen gaat het om lithium-mangaan-cellen. Als u het product voor een langere periode niet gebruikt, dient u de batterij uit het apparaat te nemen.
2. De lithiumbatterijen nooit openen, in het vuur gooien of blootstellen aan stoten omdat de kans bestaat dat giftige dampen ontsnappen of de batterijen exploderen.
3. Raak uitgelopen batterijen nooit met blote handen aan.
4. Bij contact met ogen of handen altijd met veel water spoelen, bij irritaties van huid of ogen een arts raadplegen.
5. Verwijder alleen cellen die volledig ontladen of waarbij de polen beveiligd zijn, overeenkomstig de lokaal geldende voorschriften.
6. Stel de cellen niet bloot aan directe zonnestraling en grote hitte omdat anders kans op oververhitten bestaat.
7. Zorg voor een opbergtemperatuur < 40°C.

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten



Houd u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

Escala multi

Características

- Balança de cozinha Digital, 0 a 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz)Incrementos
- Seleccionáveis gramas ou onças
- Fácil armazenamento dobrável
- Suporte de parede ou balcão
- Temporizador Digital
- Termômetro quarto Digital
- Relógio digital


Instruções para o usuário

A escala é projetado para ser montado na parede ou para sentar-se sobre o balcão.

Montagem na parede

Inserir dois importantes “AAA” pilhas alcalinas primeiro. Compartimento das pilhas localizada na parte de trás topo da escala.




1. Retire o suporte de metal da embalagem




2. Using a marca de suporte de três furos de localização na parede

3. Drill buracos


4. Fix Suporte para a parede



5. Monte a escala no suporte



6. Dobre para abrir ou fechar



Acertar o relógio

1. Pressione “TARA / ON” para o display LCD para começar. Parece agora 0 g (0,0 oz).
2. Pressione o botão “TIME” para 4-5 segundos até que o visor LCD irá mudar para o modo de tempo eo flash horas.
3. Pressione o botão “UNIT” para ajustar as horas para cima ou °C / °F para ajustar as horas para baixo
4. Pressione o botão “TIME” para ajustar os minutos.
5. Pressione o botão “TIME” para salvar a configuração

Temporizador / contagem regressiva operação


1. Para activar o temporizador, pressione e segure o botão “TIME” por 3 segundos até o retorno do canto superior esquerdo da tela para zero. Agora pressione novamente para vez que o botão ea tela pisca do lado esquerdo dois zeros (configuração minutos) após pressionando repetidamente o botão Tempo, direito da tela irá piscar 2 zeros em (conjunto de horas). Durante este processo podem ser ajustados de um total de 100 minutos para a contagem.
2. Pressione a tecla “UNIT” para aumentar o tempo e reduzir os C° / F da época.
3. Pressione o botão “TIME” novamente para iniciar a contagem regressiva.
4. Quando o tempo programado (00:00), através de um vibrador durante 20 segundos um aviso de que você está prestes a interromper, pressionando o botão “TIME”.

função de escala

1. Pressione o botão “TARE / ON” para exibir a hora de mudar a exibição do peso. Em seguida, o “0 g” ou “0 Oz” aparece no visor




2. Mudar de grama (g) Onças (Oz), premindo o botão “UNIT”



3. Coloque os alimentos sobre a plataforma de vidro, e ler o peso da tela.



4. Após a pesagem da primeira refeição, você pode adicionar mais alimentos. Após cada operação, pressione a tecla “TARA”, e adicionar os pesos determinados. O balanço mostra agora o peso recém-adicionado. Este processo pode ser repetido.



5. Pressione o botão “TARE / ON” por 3 segundos para retornar à função de relógio



6. “EEEE” é exibido quando o peso máximo é atingido. Peso máximo “3 kg (6 LB)”



A temperatura ambiente é automaticamente exibido no canto superior direito do ecrã LCD. A mudança de “Celsius em graus Fahrenheit, pressionando a tecla” C° / °F.

Av as influências electromagnéticas extremas como, por exemplo, a utilização de um equipamento de rádio nas Imediações da balança, podem interferir na indicação dos valores da balança. Após a eliminação da fonte de interferência, o produto volta a funcionar correctamente. Pode ser eventualmente necessário reiniciar o aparelho.

Obrigação legal de informação sobre a eliminação das pilhas

As pilhas não devem ser eliminadas no lixo doméstico. Na qualidade de consumidor, é legalmente obrigado a devolver as pilhas usadas. Pode devolver as pilhas usadas nos centros de recolha da sua freguesia ou em todos os locais onde pilhas do respectivo tipo são vendidas.

Aviso



Este símbolo encontra-se nas pilhas:

Pb = a pilha contém chumbo

Cd = a pilha contém cádmio

Hg = a pilha contém mercurio

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Avisos de segurança para as pilhas de lítio (CR2032/CR2430)

1. As pilhas de lítio são células de lítio-manganês. As pilhas devem ser retiradas do aparelho sempre que este não for utilizado durante um período prolongado.
2. P. f. nunca proceder à abertura das pilhas de lítio, nunca atirar para dentro de uma chama ou sujeitar a pancadas, de modo a evitar a fuga de vapores tóxicos ou um eventual perigo de explosão.
3. As células com sinais de vertrento nunca devem ser tocadas com as mãos desprotegidas.
4. Em caso de contaminação dos olhos ou mãos, deve-se enxaguar bem as partes afectadas com muita água e, em caso de irritação da pele ou dos olhos, deve-se consultar imediatamente um médico.
5. Eliminar apenas células completamente descarregadas ou células embaladas e protegidas contra despolarização, de acordo com as prescrições locais em vigor.
6. Não expor as células à radiação solar directa, nem a muito calor, de modo a evitar o perigo de um sobreaquecimento.
7. Cumprir uma temperatura de armazenamento < 40°C.

Eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos usados



Siga as disposições locais relativas à eliminação dos materiais. Elimine o aparelhode acordo com o Regulamento do Conselho Europeu relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE (REEE). No caso de perguntas, queira dirigir-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.

Cok Ölçeđi

Özellikler

- Dijital mutfak ölçekli, 0 ile 3 kg / 1 g (6Lb. / 0.1 oz) . Artışlarla
- Seçilebilir gram veya oz .
- katlanabilir kolay depolama
- Duvara montaj veya karşı
- Dijital geri sayım sayacı
- Dijital oda termometresi
- Dijital saat


Kullanıcı Talimatları

Ölçek duvara monte etmek ya da tezgahın üzerine oturmak için tasarlanmıştır.

Duvara montaj

İlk önemli Ekle 2 "AAA" alkalin pil . Pil bölmesi ölçeđin arka üst kısmında bulunan




1. Remove Paketinden metal aparatı




2. Using Dirsek işaretini duvara 3 delik konumu

3. Drill delikleri


4. Fix desteđi Duvara



5. Monte Dirsek üzerine ölçek



6. Katlayın Açmak veya kapatmak için



Saat ayarlama


1. İlk Düğmesi "ON DARA /" başlatmak için LCD ekran için basın. Şimdi 0 g (0,0 ons) görünür.
2. İkinci LCD görüntüleme süresi modu ve saat yanıp sönmeye geçecektir kadar 4-5 saniye için "TIME" düğmesine basın.
3. Saat veya °C / °F saatleri ayarlamak için yukarı veya aşağı ayarlamak için "UNIT" tuşuna basın
4. Dakika ayarlamak için "TIME" düğmesine basın.
5. Ayarı kaydetmek için "TIME" düğmesine basın.

Zamanlayıcı / çalışma sayım

1. Zamanlayıcı etkinleştirmek için, 3 saniye için "TIME" düğmesine basın ve basılı tutun sıfıra ekranın sol üst dönene kadar. Şimdi tekrar basın Zaman düğmesi ve ekran sol tarafında 2 sıfır (ayar dakika) sonra yanıp söner Tekrar tekrar sağ ekranın, Zaman düğmesine basarak (set saat) 2 sıfır yanıp sönecektir. Bu işlem sırasında sayım için 100 dakikalık bir toplam ayarlanabilir.
2. Zaman artırmak için "UNIT" basın ve zamanda C° / F azaltmak için.
3. Geri sayım işlemi başlatmak için "TIME" düğmesine basın.
4. Programlanan süresi 20 saniye boyunca bir sesli ile (00:00) geçtikten zaman Eğer "ZAMAN" düğmesine basarak, kesmek üzere olduğunuz bir uyarı.

ölçek fonksiyonu

1. Ağırlık görüntüsünü değiştirmek için zaman görüntülemek için "DARA / ON" tuşuna basın. Daha sonra "0 g" ya da "0 Oz" görüntülenir



2. "UNIT" düğmesine basarak gram (g) den ons (Oz) geçiş



3. Cam platform üzerinde gıda yerleştirin ve ekrandan ağırlık okuyun.



4. İlk gıda tartı sonra, daha fazla gıda ekleyebilirsiniz. Her işlemden sonra, "DARA" basın ve belirlenen ağırlıklar ekleyin. Denge şimdi yeni eklenen ağırlık gösterir. Bu işlem tekrarlanabilir.



5. Saat fonksiyonu geri dönmek için 3 saniye boyunca "DARA / ON" düğmesine basın



6. Maksimum ağırlık ulaşıldığında "Eeee" görüntülenir. Maksimum ağırlık "3 kg (6 LB)"



oda sıcaklığında otomatik olarak LCD ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. "Tuşuna basarak Celsius Fahrenheit" gelen değişim C° / F°.

Not: Buölçekler çevresinde radyo cihazlarının çalışmasını neden olduğu gibi elektromanyetik radyasyon Extreme kaynakları ,değer görüntülenir etkileyebilir. Müdahalenin ortadan kalkmıştır gibi ürün en kısa sürede uygun fonksiyonu dönecektir. Not: Ünite yeniden başlatılması gerekebilir. Pillerin atılması ile ilgili yasal bilgiler zorunluluğu

Evsel atık pilleri atmayın. Bir tüketici olarak, yasal olarak kullanılan pilleri geri gerekmektedir. Eğer toplumda genel toplama noktalarına ya da aynı tip pil satan bir perakendeci için kullanılan pilleri döndürebilir.

dikkat



Pb = Kurşun içeren pil,
Cd = Pil kadmiyum içerir
Hg = Civa içeren pil

CR (Li); AA (Al , Mn); AAA (Al , Mn)

Lityum piller için güvenlik bilgileri (CR2032/CR2430)

1. Lityum piller lityum - manganez hücrelerdir. Zaman uzun bir süre için ölçekler kullanmak isteyen değilseniz , cihazdan pilleri çıkarın gerekir.
2. Lityum pil açmak ya da zararlı buharlar kaçış olabilir veya pil patlayabilir gibi, ateşe atıyorlar veya darbelere onları maruz bırakmayın.
3. Çıplak elle pil sızıntı dokunmayın:
4. Sizin gözleriniz ya da elleriniz kontamine ise, çok su ile yıkayın; deri ve göz tahrişi halinde, bir doktora danışın.
5. Sadece tamamen uygun wjth yerel atık yönetmeliklerine taburcu veya ters kutuplamaya karşı korumalıdır paketlenmiş hücre atın.
6. Hücreleri güneş ışığı ve aşırı ısı doğrudan maruz bırakmayın, aksi halde , aşırı ısınma riski vardır.
7. < 40 QC bir saklama sıcaklığı koruyun.

Elektrikli ve elektronik cihazların elden çıkarılması



Yerel yönetmeliklere uyunuz malzemelerin bertaraf. cihaz göre imha edilmelidir Yönetmelik 2002/96/EC-WEEE (Atık) Elektrikli ve Elektronik Ekipman. Sorgu durumunda, bölgenizdeki atık bertaraf sorumlubelediye yetkilileri ile irtibata

Multi Scale

Features

- Digital køkkenvægt, > 0 til 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz) Intervaller
- Valgbare gram eller oz.
- Foldbar nem opbevaring
- Vægmontering eller mod
- Digital nedtælling
- Digital værelse termometer
- Digitalt ur


Brugsanvisning

Skalaen er designet til at montere på væggen eller at sidde på disken.

Vægbeslag

Vigtigt! Isæt 2 "AAA" alkaline-batterier først. Batterirum placeret på bagsiden øverst på skalaen.




1. Fjern metalbeslaget fra emballagen




2. Using beslaget mark 3 huller placering på væggen

3. Drill huller


4. Fix beslag til væggen



5. Mount skalaen på beslaget



6. Fold at åbne eller lukke



Indstilling af uret

1. Tryk på “TARE / ON” for at LCD-displayet til at starte. Det ser nu 0 g (0,0 oz).
2. Tryk på “TIME”-knappen i 4-5 sekunder, indtil LCD-displayet skifter til anden tilstand, og timer flash.
3. Tryk på “UNIT” for at justere timerne op eller °C / °F for at indstille timerne ned
4. Tryk på “TIME”-knappen for at indstille minutter.
5. Tryk på “TIME”-knappen for at gemme indstillingen

Timer / tælle ned operation

1. For at aktivere timeren, tryk og hold “TIME”-knappen i 3 sekunder indtil tilbagelevering af øverst til venstre på displayet til nul. Tryk nu igen for at Time knappen og displayet blinker på venstre side 2 nuller (indstilling minutter), efter trykke gentagne gange på Time knappen til højre på displayet blinker 2 nuller på (sæt timer). Under denne proces kan justeres alt 100 minutter for nedtællingen.
2. Tryk på “UNIT” for at øge den tid og at reducere C° / F på det tidspunkt.
3. Tryk på “TIME”-knappen igen for at starte nedtællingen.
4. Når den programmerede tid er gået (00.00) via en buzzer i 20 sekunder en advarsel om, at du er ved at afbryde, tryk på “TIME”-knappen.

Skalafunktionen

1. Tryk på “TARE / ON” for at vise tid til at ændre visningen af vægten. Så “0 g” eller “0 Oz” vises i displayet




2. Skift fra gram (g) til ounce (Oz) ved at trykke på “UNIT” knappen



3. Placer maden på glasset platform og læse vægten fra displayet.




4. Efter vejning første måltid, kan du tilføje flere fødevarer. Efter hver operation, skal du trykke på "TARE", og tilføje bestemte vægte. Balancen viser nu den nyligt tilføjede vægt. Denne proces kan gentages.



5. Tryk på "TARE / ON"-knappen i 3 sekunder for at vende tilbage til ur-funktion



6. "EEEE" vises, når den maksimale vægt er nået. Maksimal vægt "3 kg (6 LB)"



rumtemperaturen vises automatisk i øverste højre hjørne af LCD-displayet. Ændringen fra "Celsius til Fahrenheit ved at trykke på tasten" C° / F°.

Bemærk: Ekstreme kilder til elektromagnetisk stråling, såsom dem, der forårsages af drift af radioanlæg i nærheden af de skalaer, kan påvirke værdien vises. Produktet vil vende tilbage til korrekt funktion, så snart interferens er blevet elimineret. Bemærk: Enheden skal muligvis genstartes.

Juridiske oplysninger pligt til bortskaffelse af batterier

Smid ikke batterier i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan returnere dine brugte batterier til offentlige indsamlingssteder i dit samfund eller enhver detailhandler, der sælger batterier af samme type.

Bemærk



Pb = Batteriet indeholder bly,
Cd = batteriet indeholder cadmium
Hg = batteriet indeholder kviksølv

CR (Li), AA (Al , Mn), AAA (Al , Mn)

Sikkerhedsoplysninger for lithiumbatterier (CR2032/CR2430)

1. Lithium batterier er lithium -mangan -celler. Hvis du ikke har til hensigt at anvende de vægte i en længere periode, bør du fjerne batterierne fra enheden.
2. Åbn aldrig lithium batterier eller smid dem i brand eller udsætte dem for stød, da sundhedsskadelige dampe kan undslippe eller batterier kan eksplodere.
3. Rør aldrig lækkende batterier med dine bare hænder:
4. Hvis dine øjne eller hænder er forurenet, skylles med masser af vand i tilfælde af hud-eller øjenirritation, en læge konsultere.
5. Levér kun celler, der helt afladede eller emballeret beskyttet mod forkert polaritet i overensstemmelse wjth lokale regler for bortskaffelse.
6. Udsæt ikke cellerne for direkte sollys og ekstrem varme, ellers er der risiko for overophedning.
7. Opredholde en opbevaringstemperatur på < 40 QC.

Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater



Følg de lokale regler om bortskaffelse af materialer. apparatet skal bortskaffes i henhold til Forordning 2002/96/EC-WEEE (Waste Elektrisk og elektronisk udstyr). I tilfælde af forespørgsler, kontakt de kommunale myndigheder er ansvarlige for bortskaffelse af affald i dit område.

Multi Skala

Funktioner

- Digital köksvåg, > 0 till 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz) Ökar
- Valbara gram eller uns.
- Vikbar enkel förvaring
- Vägghontering eller räknare
- Digital timer
- Digital rumstermometer
- Digital klocka


Bruksanvisning

Skalan är utformad för montering på väggen eller att sitta på disken.

Väggfäste

Viktigt Sätt 2 "AAA" alkaliska batterier först. Batterifacket på baksidan upp på skalan.




1. Avlägsna metallfästet från förpackningen




2. Ställ fästet varumärket 3 hål plats på väggen

3. Drill hål


4. Fix fästet på väggen



5. Montera skalan på fäste



6. Vecka att öppna eller stänga



Ställa klockan

1. Tryck på "TARA / ON"-knappen till LCD-skärmen för att starta. Det verkar nu 0 g (0.0 oz).
2. Tryck på "TIME"-knappen i 4-5 sekunder tills displayen ändras då läget och timmarna blinkar.
3. Tryck på "UNIT"-knappen för att justera timmar upp eller °C / °F för att ställa in timmarna ner
4. Tryck på "TIME"-knappen för att ställa in minuter.
5. Tryck på "TIME"-knappen för att spara inställningen

Timer / nedräkning drift


1. För att aktivera timern, tryck och håll "TIME"-knappen i 3 sekunder tills återlämnande av upp till vänster i displayen till noll. Nu tryck igen för att Tid-knappen och displayen blinkar på vänster sida 2 nollor (inställning av minuter) efter Upprepade tryck på Time-knappen, till höger i displayen blinkar 2 nollor på (ange timmar). Under denna process kan justeras totalt 100 minuter för nedräkningen.
2. Tryck på "TIME" för att öka tiden och minska C° ° / F vid tiden.
3. Tryck på "TIME"-knappen igen för att starta nedräkningen.
4. När den programmerade tiden har gått (00:00) via en summer för 20 sekunder en varning om att du håller på att avbryta, tryck på "TIME"-knappen.

Skalfunktionen

1. Tryck på "TARA / ON" för att visa tiden för att ändra visningen av vikten. Därefter "0 g" eller "0 Oz" visas i teckenfönstret




2. Växla från gram (g) till uns (oz) genom att trycka på "UNIT" knappen



3. Placera maten på glaset plattformen, och läs tyngden från displayen.



4. Efter vägning första mat, kan du lägga till mer mat. Efter varje operation, tryck på "TARA" och lägga de bestämda vikter. Saldot visar nu den nytillkomna vikt. Denna process kan upprepas.



5. Tryck på "TARA / ON"-knappen i 3 sekunder för att återgå till klockfunktionen



6. "EEEE" visas när den maximala vikt nås. Maximal vikt "3 kg (6 LB)"



Rumstemperaturen visas automatiskt i det övre högra hörnet av LCD-displayen. Ändringen från "Celsius till Fahrenheit genom att trycka på knappen" C° / F°.

Obs: Extreme källor för elektromagnetisk strålning, t.ex. de som orsakas av användningen av radioutrustning i närheten av skalorna, kan påverka värdet visas. Produkten kommer att återgå till korrekt funktion så snart störningen har eliminerats. Obs: Enheten kan behöva startas om.
Juridisk informationskyldighet angående kassering av batterier

Kasta inte batterier i hushållssoporna. Som konsument är du enligt lag skyldiga att återlämna uttjänta batterier. Du kan returnera dina använda batterier till offentliga samlingsställen i din kommun eller till någon återförsäljare som säljer batterier av samma typ.

Anmärkning



Pb = Batteriet innehåller bly,
Cd = Batteriet innehåller kadmium
Hg = Batteriet innehåller kvicksilver

CR (Li) , AA (Al , Mn) , AAA (Al , Mn)

Säkerhetsinformation för litiumbatterier (CR2032/CR2430)

1. Litiumbatterier är litium - mangan- celler. Om du inte har för avsikt att använda vågen under en längre tid bör du ta ur batterierna ur enheten.
2. Öppna aldrig litiumbatterier eller kasta dem i elden och utsätt dem inte för stötar, eftersom skadliga ångor kunde fly eller batterier kan explodera.
3. Rör aldrig läckande batterier med händerna:
4. Om dina ögon eller händer är förorenade, skölj med mycket vatten, i fall av hud-eller ögonirritation, kontakta läkare.
5. Skrota endast celler som är helt urladdade eller förpackas polaritetssäker i lokala överensstämelse wjlth föreskrifter.
6. Utsätt inte cellerna för direkt solljus och extrem värme , annars finns det risk för överhettning.
7. Upprätthålla en förvaringstemperatur på < 40 QC.

Avyttring av elektriska och elektroniska apparater



Följ lokala föreskrifter om bortskaffande av material. apparaten ska hanteras enligt Förordning 2002/96/EC-WEEE (Waste Elektrisk och elektronisk utrustning). Vid frågor, kontakta de kommunala myndigheter som ansvarar för avfallshanteringen i ditt område.

Multi Scale

Piirteet

- Digitaalinen keittiövaaka, > 0 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz) Väleihin
- Valittavissa grammaa oz.
- Taitettava helppo säilyttää
- Seinäkiinnitys tai laskuri
- Digitaalinen ajastin
- Digitaaliset huoneen lämpömittari
- Digitaalinen kello


Käyttöohjeet

Asteikko on suunniteltu asennettavaksi seinälle tai istua tiskillä.

Seinäkiinnitys

Tärkeää Lisää 2 "AAA" alkaliparistot ensin. Paristotila takaosassa asteikon yläpään.




1. Irrottametalli kiinnikepaketti




2. Usingkiinnike merkki 3 reikää sijaintiseinään

3. Drill reikiä



4. Fix kiinnike seinään



5. Asenna mittakaavassa telineeseen



6. Taita avata tai sulkea



Kellon asetus

1. Paina "TARE / ON"-painiketta LCD-näytön aloittaa. Se näkyy nyt 0 g (0,0 oz).
2. Paina "TIME"-painiketta 4-5 sekuntia, kunnes LCD-näyttö muuttuu ajan tilaan ja tunnin salama.
3. Paina "yksikkö"-näppäintä säätääksesi tunnit ylös-tai °C / °F tuntien asettamiseksi alas
4. Paina "TIME"-painiketta asettaa minuuttia.
5. Paina "TIME"-painiketta tallentaaksesi asetukset

Asettelulla

1. Paina "TARE / ON" näyttää aika vaihtaa näytön painon. Sitten "0 g" tai "0 Oz" ilmestyy näyttöön




2. Siirtyminen gramma (g) unssia (Oz) painamalla "Unit"-painiketta



3. Aseta ruoka lasi-alusta ja lukea painon näytöstä.



4. Punnituksen jälkeen ensimmäisen ruoan, voit lisätä ruokaa. Jokaisen toimenpiteen jälkeen paina "TARE" ja lisätä määritetty painoja. Tasapaino näkyy nyt juuri lisäpainoa. Tämä prosessi voidaan toistaa.



5. Paina "TARE / ON"-painiketta 3 sekunnin ajan palataksesi kellotoiminnon



6. "EEEE" näkyy, kun enimmäispaino on saavutettu. Enimmäispaino "3 kg (6 LB)"



huonelämpötila näkyy automaattisesti oikeassa yläkulmassa LCD-näyttö. Muutos "Celsius Fahrenheit painamalla näppäintä" C° / F°.

Huom: Extreme sähkömagneettisen säteilyn lähteitä, kuten toiminnasta aiheutuvat radiolaitteiden läheisydessä esteet, voi vaikuttaa arvo näkyy. Tuote palaa oikea toiminta heti, kun häiriö on poistettu. Huom: saattaa tarvita käynnistää uudelleen.

Oikeudellinen tiedonantovelvollisuus koskien paristojen

Älä hävitä akkuja kotitalousjätteen mukana. Kutenkuluttaja, sinun on lakisääteinen velvollisuus palauttaa käytetyt paristot. Voit palauttaa käytetyt paristot keräyspisteisiin paikkakunnallasi tai välittäjää, joka myy paristoja samantyyppisiä.

huomata



Pb = Akku sisältää lyijyä,
Cd = Paristo sisältää kadmiumia
Hg = Paristo sisältää elohopeaa

CR (Li), AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)
Turvaohjeet litium-akut (CR2032/CR2430)

1. Litium-akut ovat litium - mangaani -soluja. Jos et aio käyttää esteikkojapitkään aikaan, poistaparistot laitteesta.
2. Älä koskaan avaallitium tai heitä niitä tuleen tai altista niitä kolhuille, koska haitallisia kaasuja voi paeta tai paristoja voi räjähtää.
3. Älä koske vuotavaa akkuja paljain käsin:
4. Jos silmäsi tai kädet ovat saastuneet, huuhtele paljon vettä, jos ihon tai silmien ärsytystä, hakeudu lääkäriin.
5. Vain hävitä soluja, jotka ovat täysin tyhjiä tai pakattu napaisuudenvaihtumissuojattu mukaisesti wjlt paikkallisten hävitysmääräyksiä.
6. Älä altistasoluja suoralle auringonvalolle ja kuumuudelle, muuten on olemassaylikuumenemisen vaara.
7. Säilytetäänsäilytyslämpötila <40 QC.

Hävittäminen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden



Seuraa paikallisia määräyksiä sen materiaalit. Laitteen tulee hävittää Asetus 2002/96/EC- WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Tapauksessa kyselyt, ota yhteyttä kunnan viranomaiset vastaavat jätehuollosta omalla alueella.

Více Scale

Vlastnosti

- Digitální kuchyňská váha, > 0-3kilogram/1g(6Lb./0,1oz)Přírůstky
- Volitelné gramů nebo oz .
- Skládací snadné skladování
- Montáž na stěnu nebo proti
- Digitální měřič
- Digitální pokojový teploměr
- Digitální hodiny


Návod k použití

Váha je určena pro montáž na stěnu nebo sedět na pult.

Držák na stěnu

Důležité Vložit 2 "AAA" alkalické baterie první. Příhrádka na baterie se nachází na zadní straně horní části stupnice.




1. Odstranění kovový držák z obalu




2. Pomocí držáku označení 3 otvory umístění na stěnu

3. Drill otvory


4. Fix držák na stěnu



5. Montáž stupnice na držáku



6. Složte k otevření nebo zavření



Nastavení hodin


1. Stiskněte tlačítko “TARE / ON” na displeji na start. Zdá se nyní 0 g (0.0 oz).
2. Stisknutím tlačítka “Čas” tlačítko po dobu 4-5 sekund, dokud se na LCD displeji se změní na formát času a blikat hodiny.
3. Stisknutím tlačítka “UNIT” pro nastavení hodin nahoru nebo °C / °F nastavte hodiny dolů
4. Stisknutím tlačítka “Čas” tlačítko pro nastavení minut.
5. Stiskněte tlačítko “TIME” pro uložení nastavení

Timer / nedrůkning drift

1. För att aktivera timern, tryck och håll “TIME”-knappen i 3 sekunder tills återlämnande av upp till vänster i displayen till noll. Nu tryck igen för att Tid-knappen och displayen blinkar på vänster sida 2 nollor (inställning av minuter) efter Upprepade tryck på Time-knappen, till höger i displayen blinkar 2 nollor på (ange timmar). Under denna process kan justeras totalt 100 minuter för nedrůkningen.
2. Tryck på “UNIT” för att öka tiden och minska C° ° / F vid tiden.
3. Tryck på “TIME”-knappen igen för att starta nedrůkningen.
4. När den programmerade tiden har gått (00:00) via en summer för 20 sekunder en varning om att du håller på att avbryta, tryck på “TIME”-knappen.

Funkci stupnice

1. Stiskněte tlačítko “TARE / ON” se zobrazí čas na změnu zobrazení hmotnosti. Pak se “0 g” nebo “0 Oz” se na displeji zobrazí



2. Přechod z gram (g) unce (oz) stisknutím tlačítka “UNIT” tlačítko



3. Položte pokrm na skleněné platformě a přečtěte si váhu z displeje.



4. Po zvážení první jídlo, můžete přidat další jídlo. Po každé operaci, stiskněte tlačítko "TARE", a přidejte stanovené váhy. Váha nyní zobrazuje nově přidaný váhu. Tento postup se může opakovat.



5. Stiskněte tlačítko "TARE / ON" tlačítko na 3 sekundy pro návrat do funkce hodin



6. "EEEE" se zobrazí, když je dosaženo maximální hmotnost. Maximální hmotnost "3 kg (6 LB)"



Teplota v místnosti se automaticky zobrazí v pravém horním rohu displeje LCD. Změna z "stupňů Celsia na stupně Fahrenheita stisknutím tlačítka" C° / °F.

Poznámka: Extrémní zdroje elektromagnetického záření, například v důsledku provozování rozhlasového zařízení v blízkosti váhy, může ovlivnit hodnotu na displeji Produkt se vrátí do správné funkce, jakmile interference byla odstraněna. Poznámka: Jednotka může být nutné restartovat. Právní povinnost poskytovat informace týkající se likvidace baterií

Nevhazujte baterie do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vrátit použité baterie. Můžete vrátit své použité baterie na veřejných sběrných míst ve své komunitě nebo u kteréhokoliv prodejce, který prodává baterie stejného typu.

poznámka



Pb = baterie obsahuje olovo

Hg = baterie obsahuje rtuť

Cd = baterie obsahuje kadmium

CR (Li), AA (Al , Mn), AAA (Al , Mn)

Bezpečnostní pokyny pro lithiové baterie (CR2032/CR2430)

1. Lithiové baterie jsou lithium- manganové články. Pokud nejste v úmyslu použít váhy na dlouhou dobu, měli byste vyjměte baterie z přístroje.
2. Nikdy neotevírejte lithiové baterie, nebo je nevhazujte do ohně, ani je nevystavujte nárazům škodlivé výpary mohly uniknout nebo baterie by mohly explodovat.
3. Nikdy se nedotýkejte tekoucími bateriemi s holýma rukama:
4. Pokud jsou vaše oči nebo ruce jsou kontaminovány, opláchněte velkým množstvím vody, v případě podráždění kůže nebo očí, poraďte se s lékařem.
5. Pouze likvidovat buňky, které jsou zcela vybité nebo zabaleny chráněné proti prepólování v souladu wjlth místní předpisy o likvidaci odpadů.
6. Nevystavujte buňky přímému slunečnímu záření a extrémní teplo, jinak je zde nebezpečí přehřátí.
7. Udržujte skladovací teplotu <40 QC.

Likvidace elektrických a elektronických zařízení



Postupujte podle místních předpisů týkajících se likvidace materiálů. spotřebič musí být zlikvidovány v souladu s Nařízením 2002/96/EC-WEEE (Odpad Elektrických a elektronických zařízení). V případě dotazů se obraťte na obecní úřady odpovědné za likvidaci odpadu ve vaší oblasti.

Multi lestvico

Lastnosti

- Digitalna obsega kuhinjo, > od 0 do 3 kg/1 g (6Lb./0,1 oz) Korakovih
- Izbirne gramov ali oz.
- Zložljiva enostavno shranjevanje
- Stenski ali v nasprotni
- Digitalni odštevalnik
- Digitalni sobni termometer
- Digitalna ura


Navodila za uporabo

Lestvica je namenjena za montažo na steno ali da bi sedel na pultu.

Wall mount

Pomembni Insert 2 "AAA" Alkalni bateriji prvi. Za baterije se nahaja na zadnji vrh lestvice




1. Remove kovinski nosilec iz paketa




2. Using konzoli znamki 3 luknje mesto na steni

3. Drill luknje


4. Fix nosilec na steno



5. Mount lestvice na nosilcu



6. Zložite za odpiranje ali zapiranje



Nastavitev ure

1. Pritisnite "TARE / ON" gumb na LCD zaslonu, da začnete. Zdi se, zdaj 0 g (0,0 oz).
2. Pritisnite gumb "čas" za 4-5 sekund, dokler se na zaslonu LCD spremenite v časovnem načinu in ure bliskavico.
3. Pritisnite "ENOTA" ključno, da se prilagodijo ur gor ali °C / °F nastavite ure navzdol
4. Pritisnite tipko "TIME", da nastavite minute.
5. Pritisnite gumb "čas", da shranite nastavev

časovnik / odšteval operacijo


1. Če želite zagnati odštevalnik časa, da pritisnete in držite tipko "TIME" za 3 sekunde do vrnitve v zgornjem levem kotu zaslona na nič. Zdaj znova pritisnite Gumb čas in zaslon utripa na levi strani 2 ničli (nastavev minut) po večkratnim pritiskom na gumb čas, desno od zaslona bo utripal 2 ničle na (set ur). Med tem postopkom je mogoče prilagoditi skupaj 100 minutah za odštevanje.
2. Pritisnite "ENOTA" za povečanje časa in zmanjšali C° / F° v času.
3. Ponovno pritisnite tipko "TIME" za začetek odštevanja.
4. Po izteku programiranega časa (00:00) prek zvočnega signala za 20 sekund opozorilo, da ste o tem, da prekinete s pritiskom na tipko "TIME".

Funkcija lestvico

1. Pritisnite "TARE / ON", da se prikaže čas, da spremenite prikaz teže. Nato "0 g" ali "0 Oz" prikaže na zaslonu





2. Prehod iz gram (g) unč (OZ), s pritiskom na gumb "enota"



3. Postavite hrano na stekleni platformi, in preberite težo od zaslona.



4. Po tehtanju prvo hrano, lahko dodate več hrane. Po vsaki operaciji, pritisnite tipko "tara", in dodamo določene uteži. Stanje zdaj prikazuje novo dodano težo. Ta postopek se lahko ponovi.



5. Pritisnite tipko "TARE / ON" za 3 sekunde, da se vrnete na funkcijo ure



6. Prikaže se "EEEE", ko je dosežena maksimalna teža. Največja dovoljena teža "3 kg (6 LB)"



je sobna temperatura samodejno prikaže v zgornjem desnem kotu zaslona LCD. Sprememba iz "Celzija v Fahrenheit s pritiskom na tipko" C° / F°.

Upoštevajte lokalne predpise o odlaganje materiala. aparat je treba odstraniti v skladu z Uredba 2002/96/EC-WEEE (odpadki Električna in elektronska oprema). V primeru vprašanj se obrnite na občinske organe, pristojne za odlaganje odpadkov na vašem območju.

Opomba: Ekstremni viri elektromagnetnih sevanj, kot so tiste, ki jih za opravljanje radijske opreme v bližini lestvic povzročajo, lahko vpliva na prikazanovrednost. Izdelek bo vrnil za pravilno delovanje takoj, ko je bila odpravljenaposeg. Opomba:enota je morda treba ponovno zagnati. Pravna obveznost obveščanja o odstranjevanju baterij

Ne mečite izrabljenih baterij med gospodinjne odpadke. Kot potrošnik ste zakonsko dolžan vrniti uporabljene baterije. Morda boste vrnili vaše prazne baterije na javnih točk zbiranja v vaši skupnosti ali katerega koli trgovca, ki prodaja baterije istega tipa.

Opomba



Pb = Baterija vsebuje svinec,
Cd = akumulator vsebuje kadmij
Hg = baterija vsebuje živo srebro

CR (Li), AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Varnostne informacije za litijeve baterije (CR2032/CR2430)

1. Litijeve baterije so litij-mangan celice. Če se ne namerava uporabljati na tehtnici za daljše časovno obdobje, morate odstraniti baterije iz naprave.
2. Nikoli ne odpirajte litijeve baterije ali vrzite v ogenj ali jih izpostavljajo na udarce, saj lahko škodljivi hlapi pobegniti ali baterije lahko raznese.
3. Nikoli se ne dotikajte pušča baterij z golimi rokami:
4. Če so okužene vaše oči ali roke, sperite z veliko količino vode, v primeru draženja kože ali oči, se posvetujte z zdravnikom.
5. Razpolaga le celice, ki so povsem izpraznjeni ali pakirani zaščiteno pred zamenjavo polov v jljth lokalnimi predpisi o odstranjevanju skladu .
6. Ne izpostavljajte se celice neposredni sončni svetlobi in vročini, sicer obstajanevarnost pregrevanja.
7. Vzdrževati temperaturo skladiščenja < 40 QC.

Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav



Upoštevajte lokalne predpise o odlaganje materiala. aparat je treba odstraniti v skladu z Uredba 2002/96/EC-WEEE (odpadki Električna in elektronska oprema). V primeru vprašanj se obrnite na občinske organe, pristojne za odlaganje odpadkov na vašem območju.

Multi Scale

Funkciók

- Digitális konyhai mérleg, > 0-tól 3 kg / 1 g (6Lb. / 0,1 oz .) Lépésekben.
- Választható gramm vagy oz.
- Összecsukható könnyű tárolás
- Falra szerelhető vagy ellentétes
- digitális visszaszámláló időzítővel
- Digitális szoba hőmérő
- Digitális óra


Felhasználói utasítások

A skála célja, hogy felmászik a falra, vagy ülni a pultra.

Falra szerelhető

Fontos be 2 "AAA" alkáli elemet először. Elemtartó hátulján található a skála tetején.




1. Remove a fém keretet a csomag




2. Using a konzol jel 3 lyuk helyét a falon

3. Drill lyukak


4. Fix konzol a faira



5. Szerelje a skála rá a konzol



6. Fold vagy bezárhatja



Az óra beállítása

1. Nyomja meg a "TARE / ON" gombot, hogy az LCD-kijelző kezdeni. Úgy tűnik, már 0 g (0.0 oz.)
2. Nyomja meg a "TIME" gombot 4-5 másodpercig, amíg a kijelző átvált idő üzemmódba, és az órák villognak.
3. Nyomja meg a "UNIT" gomb segítségével állítsa be az órát, vagy °C / °F állítsa be az órát le
4. Nyomja meg a "TIME" gombot, hogy beállítsa a perceket.
5. Nyomja meg a "TIME" gombra a beállítások

Időzítő / visszaszámlálást működés

1. Az időzítő aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a "TIME" gombot 3 másodpercig amíg a visszatérés a bal felső sarkában a kijelző nullára. Most nyomja meg ismét a Idő gombot és a kijelzőn villog a bal oldali 2 nullát (beállítás perc alatt) Többször nyomja meg a Time gombot, a kijelző jobb oldalán villog 2 nullákat (set óra). E folyamat során állítható összesen 100 percet a visszaszámlálást.
2. Nyomja meg a "UNIT", hogy növelje az időt, és csökkenti a C° ° / F abban az időben.
3. Nyomja meg a "TIME" gombot, hogy elindítsa a visszaszámlálás.
4. Ha a programozott idő letelt (00:00) keresztül hangjelzés 20 másodpercig figyelmeztet, hogy hamarosan szakítani, nyomja meg a "TIME" gombot.

Skála funkció

1. Nyomja meg a "TARE / ON", hogy megjelenítse az idő, hogy a kijelző a tömeg. Ezután a "0 g" vagy "0 Oz" jelenik meg a kijelzőn



2. Váltás gramm (g) uncia (oz) nyomja meg a "UNIT" gombot



3. Helyezze az ételt az üveg platform, és olvassa el a súlyt a kijelzőn.



4. Mérése után az első étel, akkor adjunk hozzá több ételt. Minden művelet után, nyomja meg a "Saját", és adja hozzá a meghatározott súlyokat. A mérleg most látható az újonnan súlyt. Ez a folyamat lehet ismételni.



5. Nyomja meg a "TARE / ON" gombot 3 másodpercig, hogy visszatérjen óra funkció



6. "EEEE" jelenik meg, ha a maximális súly eléréséig. Maximális súly "3 kg (6 LB)"




A helyiség hőmérsékletét automatikusan megjelenik a jobb felső sarokban az LCD kijelzőn. A változás "Celsius Fahrenheit gomb megnyomásával" C° / F°.

Megjegyzés: Extrém forrásaai az elektromágneses sugárzás, mint például azok által okozott működése rádiós berendezések közelében a mérleg, hatással lehet a kijelzett érték. A termék visszatér a megfelelő funkciót, amint az interferencia megszűnt. Megjegyzés: a készülék újra kell indítani.

Jogi információ vonatkozó kötelezettség az elemek

Ne dobja az elemeket a háztartási hulladék közé. Mint fogyasztó, akkor a jogszabály előírja, hogy visszatérjen a használt elemeket. Lehet, hogy vissza a használt elemeket a nyilvános gyűjtőhelyeken a közösség, vagy bármely kiskereskedő, hogy eladja elemeket azonos típusú.

Megjegyzés



Pb = akkumulátor ólmot tartalmaz,

Cd = Akku kadmiumot tartalmaz

Hg = Akku higanyt tartalmaz

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Biztonsági utasítások lítium elem (CR2032/CR2430)

1. Lítium akkumulátorok lítium - mangán sejteket. Ha nem kíván élni a mérleg hosszabb ideig, akkor vegye ki az elemeket a készülékből.
2. Soha ne nyissa ki a lítium akkumulátorok, vagy dobja tűzbe, és ne tegye ki ütésnek, a káros gázok tudott elmenekülni vagy elem felrobbanhat.
3. Soha ne érintse meg szivárgó elemek puszta kézzel:
4. Ha a szem és a kezek szennyezett, öblítés sok víz esetén a bőr-és szemirritációt, forduljon orvoshoz.
5. Csak dobja a sejtek teljesen lemerült, vagy csomagoltak sarkok felcserélése ellen megfelelően vjlth Korm. rendelet.
6. Ne tegye ki a sejtek közvetlen napsugárzásnak vagy szélsőséges meleg, különben fennáll a túlmelegedés veszélye.
7. Tartson tárolási hőmérséklete <40 QC.

Megsemmisítése elektromos és elektronikus berendezések



Kövesse a helyi szabályozás tekintetében a rendelkezésére álló anyagokat. a készülék kell megsemmisíteni szerint Rendelet 2002/96/EC-WEEE (Waste Elektromos és elektronikus berendezések). Abban az esetben, lekérdezések, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságok, a hulladék ártalmatlanításával a területen.

